



Communauté d'Agglomération Tarbes - Lourdes - Pyrénées

Pour l'Ancien Syndicat Intercommunal d'Assainissement Adour Echez



Moins d'eau prélevée | **Plus d'eau recyclée**

Si la multiplication des sécheresses apparaît aujourd'hui inéluctable, le manque d'eau douce, lui, n'est pas une fatalité.

Veolia prépare dès aujourd'hui les solutions pour garantir à tous l'accès à ce bien essentiel.
En donnant une nouvelle vie aux eaux usées, les territoires préservent la ressource en eau et se sécurisent face aux sécheresses.

Découvrez nos solutions

Dans la région Sud-Ouest, Veolia déploie dès à présent des unités de réutilisation des eaux usées traitées permettant l'arrosage d'espaces verts, le nettoyage des voiries....



Compte-rendu d'activité Service d'Assainissement Non Collectif Année 2022

Le service d'assainissement non collectif

Le nombre d'installations d'assainissement non collectif (ANC) recensées au 31 décembre de l'exercice figure ci-après :

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre d'installations	406	411	424	438	455	463	473	481	583	590	595	601	612	619	589	611	616	618

1 - Vérification des installations

1.1 - Dossiers de l'année 2022

	CU/ DP	PC	PA	Neuf	Réhabilitation	Vente	Périodique
Averan	0	0	0	0	0	1	0
Barry	1	0	0	0	0	0	0
Bénac	0	1	0	0	0	0	0
Hibarette	0	0	0	0	0	0	0
Lanne	1	0	0	0	0	0	0
Loucrup	3	3	0	3	0	2	0
Louey	0	0	0	0	0	0	0
Orincles	0	2	0	0	1	3	0
Saint Martin	5	1	0	4	0	6	0
Visker	6	3	0	4	2	2	0
TOTAL	16	10	0	11	3	14	0

1.2 - Contrôles périodiques

Le contrôle périodique consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l'immeuble, et lors d'une visite sur place, à :

- vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle
- repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels ;
- constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.

La fréquence des contrôles est de 8 - 10 ans, et sont répartis comme suit:

Commune	Contrôles initiaux	Périodicité	Année contrôles suivant réalisés	Année prochains contrôles	Total dispositifs à contrôler
AVERAN	2007	8 -10 ans	2015	2023	45
BARRY	2007	8 -10 ans	2015	2023	56
BENAC	2008	8 -10 ans	2016	2024	15
HIBARETTE	2008	8 -10 ans	2016	2024	5
LANNE	2008	8 -10 ans	2016	2024	1
LOUCRUP	2008	8 -10 ans	2016	2024	100
LOUEY	2008	8 -10 ans	2016	2024	4
ORINCLES	2006	8 -10 ans	2014	2023	40
SAINT MARTIN	2009	8 -10 ans	2017	2025	175
VISKER	2006	8 -10 ans	2014	2029	177

2 - Bilan des contrôles réalisés par commune sur l'année 2022

2.1 - Averan (1 contrôle en 2022)

- **6, Rue des Noisetiers** (M. Dominique DUBOST):
 - **Prétraitement:** Microstation
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

2.2 - Loucrup (5 contrôles en 2022)

- **19, Chemin de Siaoubère** (MME. Adeline AZABAN):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Filtre à Sable Vertical Non Drainé
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **18, Route de Visker** (M. François VAUCHE):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Filtre à Sable Vertical Drainé
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **13, Route des Pyrénées** (M. Mathieu MAEDER):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Filtre compact
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **12, Route d'Astugue** (MME. Anaïs COTTIER):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Epandage
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

- **Route d'Astugue** (M. Gaël PEREZ):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Filtre à Sable Vertical Drainé
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

2.3 - Oracles (4 contrôles en 2022)

- **9, Rue du Pic du Midi** (M. Francis BAYOUMEU):
 - **Prétraitement:** FS
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Puisard
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis défavorable:** Impact sur le milieu élevé, risque sanitaire élevé, rejet d'eaux usées vers le milieu naturel
- **2, Rue du Montaignu** (M. Hakim BOUTELDJA-GAROBY):
 - **Prétraitement:** Aucun
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Aucun
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis défavorable:** Impact sur le milieu élevé, risque sanitaire élevé, filière inexistante
- **26, Rue du Montaignu** (MME. VERGES / M. IBOS):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Epandage
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Réhabilitation
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **26, Chemin de la Côte** (MME. Danielle ZUCCO):
 - **Prétraitement:** Décanteur primaire
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Puisard
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

2.4 - Saint Martin (10 contrôles en 2022)

- **3, Impasse du Montaigu** (M. José GONCALVES):
 - **Prétraitement:** Microstation
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **Rue du Bastourra** (M. Mickael STENGER):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Filtre à sable vertical drainé
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **4Bis, Route de Visker** (M. Mohammed OUHAMOU):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **13, Route d'Hibarette** (Succession, GAROBY):
 - **Prétraitement:** Microstation
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **Rue de la Bastide** (M. Dominique CHERRIER):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

- **1, lotissement du Pic du Midi** (M. Mikaël PORTILLO):
 - **Prétraitement:** FS
 - **BAG:** Oui
 - **Traitement:** Non contrôlé
 - **Mode de rejet:** Non contrôlé
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis défavorable:** impact sur le milieu potentiel, risque sanitaire potentiel, réhabilitation à prévoir

- **6, lotissement du Pic du Midi** (MME. Liliane MENAGER):
 - **Prétraitement:** FS
 - **BAG:** Oui
 - **Traitement:** Plateau absorbant
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis défavorable:** Impact sur le milieu faible, risque sanitaire faible, installation non conforme à réhabiliter

- **2, lotissement Fourcade** (M. François FOURCADE):
 - **Prétraitement:** FS
 - **BAG:** Oui
 - **Traitement:** Aucun
 - **Mode de rejet:** Non vu
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis défavorable:** Impact sur le milieu faible, risque sanitaire potentiel, installation incomplète à réhabiliter

- **3, Chemin de la Gespe** (M. Rédouane BENSAID):
 - **Prétraitement:** Microstation
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

- **5, Impasse des Cerisiers** (M. DA SILVA):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Filtre à Sable Vertical Drainé
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis défavorable:** Impact sur le milieu potentiel, risque sanitaire faible, mélange travaux à prévoir

2.5 - Visker (8 contrôles en 2022)

- **Carrera deth 19 Mars 1981** (M. Benoît FAUGIER):
 - **Prétraitement:** Microstation
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **27. Carrera Marca Dessus** (M. Cyril MOURROUX):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Filtre compact
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Réhabilitation
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **35. Carrera Marca Dessus** (MME. Anaïs DEGOS):
 - **Prétraitement:** Microstation
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Réhabilitation
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **Camin Deth Hreisho de Boset** (M. Matthieu MARMER):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Epandage
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts
- **Vier de Boset** (MME. Aurélie CASSOU):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Filtre à Sable Vertical Drainé
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

- **6. Camin de Peirer** (M. Hwag Ling CRUZEL):
 - **Prétraitement:** Microstation
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Milieu superficiel
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

- **32. Camin deths Tainons** (MME. Liliane WEBER):
 - **Prétraitement:** Microstation
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Microstation
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Vente
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

- **1. Camin Darrer Baiet** (M. MOURROUS BIRON):
 - **Prétraitement:** FTE
 - **BAG:** Non
 - **Traitement:** Filtre compact
 - **Mode de rejet:** Infiltration sol
 - **Type de contrôle:** Neuf
 - **Avis favorable:** Pas d'impact sur le milieu, pas de risque sanitaire, installation ne présentant pas de défauts

3 - Bilan des contrôles réalisés par commune depuis le début du contrat

3.1 - Averen

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom	Type Contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	observations	Prochain contrôle à prévoir
1	Rue de Miramont	2007	MIDAN Bruno	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Remonter la ventilation secondaire.	
1	Rue de Miramont	2015	MIDAN Bruno	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
2	Rue de Miramont	2007	BAJAC Jean Louis	Périodique	FS	Oui	Epandage	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX	X		Mauvais fonctionnement	
2	Rue de Miramont	2015	BAJAC Jean Louis	Périodique	FS	Oui	Epandage	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX	X		Mauvais fonctionnement (colmatage). Rejet d'eau prétraitée sur la propriété. Réhabilitation à prévoir.	2023-2025
3	Rue de Miramont	2007	BAJAC Andrée	Périodique	FS	Non	Non	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Pas de filière de traitement	
3	Rue de Miramont	2015	BAJAC Andrée	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	REFUS			RDV annulé par le propriétaire	
3	Rue de Miramont	2019	BAJAC Andrée/ GUIOT	Réhabilitation	FTE	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2027-2029
4	Rue de Miramont	2007	M.SANCHEZ & Mme LAPENE	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
4	Rue de Miramont	2015	LAPENE Lucette et PRAT Denise	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire	2023-2025
5	Rue de Miramont	2007	PUJO Eric	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
5	Rue de Miramont	2015	RICHARD Guilhem	Réhabilitation	FTE	Non	TE	Infiltration	Potentiel	faible	TVX	X		Système non validé par étude de sol le jour du contrôle	2023-2025
6	Rue de Miramont	2007	CANDEBAT Christian	Périodique	Non	Non	Non	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière inexistante	
6	Rue de Miramont	2015	CANDEBAT Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	TVX	X		Installation sous dimensionnée. Réhabilitation si nuisance au changement de propriétaire	2023-2025
7	Rue de Miramont	2015	PETRINI Jean Michel & Elisabeth	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabite			Propriétaire absent/ Maison inhabitée	2023-2025
8	Rue de Miramont	2010	LOUSTAU Odile	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
8	Rue de Miramont	2015	LOUSTAU Odile	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	TVX	X		Installation sous dimensionnée et non adaptée au type de sol. Réhabilitation si nuisance au changement de propriétaire	2023-2025
9	Rue de Miramont	2007	RIEUEBAT Jean Marie	Périodique	FE	Non	Non	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Fosse à lisier - Rejet cuisine sur voirie	
9	Rue de Miramont	2015	RIEUEBAT Jean Marie	Périodique	FE	Non	Non	Non	Faible	Faible	TVX		X	Rejet en fosse étanche: réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire	2023-2025
11	Rue de Miramont	2007	CANDEBAT Guy	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
11	Rue de Miramont	2015	VEPER Alain	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX		X	Installation non fonctionnelle avec rejet d'eau prétraitée chez le voisin. Réhabilitation à prévoir	2023-2025
12	Rue de Miramont	2007	BELLANDI Serge	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2017
13	Rue de Miramont	2007	Mairie de AVERAN	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
13	Rue de Miramont	2015	Mairie de AVERAN	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	TVX	X		Installation sous dimensionnée. Entretien à prévoir. Réhabilitation si nuisance à prévoir au changement de propriétaire	2023-2025
15	Rue de Miramont	2007	LAHORRE Jean Claude	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Pouzzolane à changer	
15	Rue de Miramont	2015	LAHORRE Jean Claude	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
16	Rue de Miramont	2007	RIEUEBAT Jean Marie	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
16	Rue de Miramont	2012	ALFONSO Bernard	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2022
17	Rue de Miramont	2007	DESBETS Roland	Périodique	FTE	Oui	Puisard	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
17	Rue de Miramont	2015	DESBETS Roland	Périodique	FTE	Oui	Puisard	Infiltration	Potentiel	faible	TVX		X	Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire. Entretien à prévoir.	2023-2025

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom	Type Contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	observations	Prochain contrôle à prévoir
19	Rue de Miramont	2007	GACHES Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
19	Rue de Miramont	2015	GACHES Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
19	Rue de Miramont	2018	GACHES Michelle	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2028
21	Rue de Miramont	2007	ABBADIE Aurélien	Périodique	Non	Non	Non	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière inexistante	
21	Rue de Miramont	2015	SUCCESSION ABBADIE	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabite			Propriétaire absent/ Maison en vente et inhabité	
21	Rue de Miramont	2017	LAPIERRE Marie Amélie	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Microstation TRICEL P6 (pas de dossier de conception au préalable)	2027
23	Rue de Miramont	2007	FANLOU Pierre	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2017
25	Rue de Miramont	2007	PAYS Bruno	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
25	Rue de Miramont	2015	PAYS Bruno	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
	Moulin de Gauzières	2007	CRAUSSE Hugues	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
	Moulin de Gauzières	2015	CRAUSSE Hugues	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
1	Chemin des Fresnes	2007	RIEUEBAT André	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
1	Chemin des Fresnes	2015	RIEUEBAT André	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire	2023-2025
3	Chemin des Fresnes	2007	RECHIGNAC Fernand	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
3	Chemin des Fresnes	2015	RECHIGNAC Fernand	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
1	Rue des Acacias	2007	DARRE Daniel	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
1	Rue des Acacias	2015	DARRE Daniel	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
2	Rue des Acacias	2009	PAYS Michel	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
2Bis	Rue des Acacias	2017	DUROT	Neuf	FTE	Non	FSVD	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			2027
3	Rue des Acacias	2007	CHA Jean Marie	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
3	Rue des Acacias	2015	CHA Bernard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
3Bis	Rue des Acacias	2008	SARTHE Francis	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
3Bis	Rue des Acacias	2015	SARTHE Francis	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
4	Rue des Acacias	2007	FORGUES Christian	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX	X		Epandage non raccordé - Entretien à réaliser	
4	Rue des Acacias	2015	FORGUES Christian	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
5	Rue des Acacias	2007	SARTHE Christian	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Rue des Acacias	2015	SARTHE Christian	Périodique	FS	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Regard d'alimentation à nettoyer	2023-2025
6	Rue des Acacias	2007	LHOSTE Raymonde	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
6	Rue des Acacias	2015	PAYS Bruno	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration	Potentiel	faible	TVX		X	PA colmaté. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	
6	Rue des Acacias	2021	PAYS Bruno	Réhabilitation	FTE	Non	M	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			2031
7	Rue des Acacias	2007	ABBADIE René	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
7	Rue des Acacias	2015	ABBADIE René	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabite			Propriétaire absent/ Maison inhabité	2023-2025
8	Rue des Acacias	2010	SCHNEIDER Marie France	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom	Type Contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	observations	Prochain contrôle à prévoir
8	Rue des Acacias	2015	SCHNEIDER Marie France	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	TVX	X		Fonctionnement non vérifiable (épandage non localisé). Entretien à prévoir. Réhabilitation si nuisance au changement de propriétaire	2023-2025
1	Rue des Noisetiers	2008	PAYS Jean Louis	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2018
2	Rue des Noisetiers	2007	LAPORTE CRU Olivier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Dimensionnement à revoir	
2	Rue des Noisetiers	2015	RIEUEBAT Sylvie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
3	Rue des Noisetiers	2018	DARRE Céline	Neuf	FTE	Non	Actifilte 6EH	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2028
6	Rue des Noisetiers	2022	DUBOST Dominique	Vente	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Ventilation secondaire à remonter au niveau de la toiture et prévoir vidange de la micro-station	2032
16	Rue des Noisetiers	2011	DUBOS	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2021
4 bis	Rue des Noisetiers	2012	MIEZE et CARPENTIER	Neuf	FTE	Non	FSVD	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			2022
	Rue des Noisetiers	2017	COMMUNE D'AVÉRAN (logement communal)	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2027
	Quartier Hourquet	2007	LABORDE Omer	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
	Quartier Hourquet	2015	LACAZE Julien	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	TVX	X		Fonctionnement non vérifiable. Entretien à prévoir. Réhabilitation si nuisance au changement de propriétaire. Epandage sous dimensionné	2023-2025
	Quartier Hourquet	2007	LABORDE Omer	Périodique	FTE	Non	Non	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière inexistante	
	Quartier Hourquet	2015	LACAZE Marie Bernard	Périodique	FTE	Non	Non	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée sur la parcelle. Rajouter un dispositif de traitement complet. Vidange à prévoir	2023-2025
	Quartier Hourquet	2007	LABORDE Omer	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X		Regards à rendre accessibles	
	Quartier Hourquet	2015	LACAZE Marie Bernard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	TVX	X		Fonctionnement non vérifiable. Entretien à prévoir. Réhabilitation si nuisance au changement de propriétaire.	2023-2025
	Quartier Hourquet	2007	LABORDE Omer	Périodique	FS	Non	Non	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière inexistante	
	Quartier Hourquet	2019	LACAZE Marie Bernard	Périodique	FS	Non	Non	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eau brute et prétraitée sur la parcelle. Rajouter un BAG et un dispositif de traitement complet. Vidange à prévoir	2023-2025
	Quartier Hourquet	2007	LABORDE Omer	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	FAV	X			
	Quartier Hourquet	2015	LACAZE Marie Bernard	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration	Faible	Faible	TVX		X	Rajouter BAG. Disconnecter les eaux pluviales. Rendre accessible les ouvrages. Vidange à prévoir. Réhabilitation si nuisance au changement de propriétaire	2023-2025

3.2 - Barry

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type Contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
1	Quartier des Vignes	2007	MABRUT Franck	Périodique	FS	Oui	inconnu	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Filière partiellement connue car inaccessible	
1	Quartier des Vignes	2015	MABRUT Franck	Périodique	FS	Oui	Puésard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée au puésard: réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2023-2025
2	Quartier des Vignes	2012	ESTRUGA Sébastien	Neuf	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2022
4	Quartier des Vignes	2007	LAPIERRE Jean	Périodique	FS	Non	Puésard	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux ménagères brutes	
4	Quartier des Vignes	2017	LAPIERRE Jean	Périodique	FS	Non	Puésard	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière non conforme travaux sous 4 ans	
4	Quartier des Vignes	2019	LAPIERRE Jean	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029
5	Quartier des Vignes	2007	PERE Laurence	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Quartier des Vignes	2015	PERE Laurence	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
5Bis	Quartier des Vignes	2015	PERE Christophe	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
7	Quartier des Vignes	2007	VASCO Dominique	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
7	Quartier des Vignes	2015	VASCO Dominique	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
9	Quartier des Vignes	2007	VASCO Delphine	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
9	Quartier des Vignes	2015	VASCO Delphine	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
11	Quartier des Vignes	2007	VASCO Dominique (gîtes)	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
11	Quartier des Vignes	2015	VASCO Dominique (gîtes)	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
12	Quartier des Vignes	2007	PERE Michel (gîte n°2)	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
12	Quartier des Vignes	2015	PERE Michel (gîte n°2)	Périodique	FTE	Non	F SVD	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Mauvais fonctionnement du bac à sable. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire	2023-2025
12	Quartier des Vignes	2007	PERE Michel (RP)	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
12	Quartier des Vignes	2015	PERE Michel (RP)	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
14	Quartier des Vignes	2007	PERE Michel (gîte n°1)	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
14	Quartier des Vignes	2015	PERE Michel (gîte n°1)	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
16	Quartier des Vignes	2007	LIE Jean Marc	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
16	Quartier des Vignes	2015	LIE Jean Marc	Périodique	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
	Quartier des Vignes	2011	SENMARTIN Eric	Neuf	FTE	Non	F SVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2021
1	Chemin Miamont	2008	JEANNOT Patrice	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
1	Chemin Miamont	2015	BORDES-JEANNOT Patrice	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
3	Chemin Miamont	2007	BORDES Jean	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Chemin Miamont	2015	BORDES Jean	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Manque ventilation	2023-2025
4	Chemin Miamont	2007	PENIN Pierre	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Chemin Miamont	2015	PENIN Pierre	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
5	Chemin Miamont	2008	MARTIN Jean	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Chemin Miamont	2015	MARTIN Jean	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
7	Chemin Miamont	2009	DESTOUCHES Jean Marc	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
7	Chemin Miamont	2015	DESTOUCHES Jean Marc	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type Contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
8	Chemin Miamont	2007	PAYS Daniel (hangar)	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
8	Chemin Miamont	2015	PAYS Daniel (hangar)	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR	X		Installation non fonctionnelle (local non utilisé)	2023-2025
10	Chemin Miamont	2007	PENIN Philippe	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
10	Chemin Miamont	2015	PENIN Philippe	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
13Bis	Chemin Miamont	2017	MARTINS Kévin MURATORE Marion	Neuf	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2027
15	Chemin Miamont	2010	PELUHET Florient	Neuf	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2020
17	Chemin Miamont	2012	BEROT Jean-François	Neuf	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2022
	Chemin Miamont	2017	LABORDE Rémi	Neuf	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2027
2	Route d'Averan	2007	DUBOSQ Jean Louis	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
2	Route d'Averan	2015	DUBOSQ Jean Louis	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
3	Route d'Averan	2007	HARRACA Jean Claude	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Route d'Averan	2015	HARRACA Jean Claude	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR	X		Rendre accessible les ouvrages.	2023-2025
4	Route d'Averan	2007	CONSTANTIN Robert	Périodique	FS	Non	Puisard	Milieu superficiel	Elevé	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées hors de la parcelle	
4	Route d'Averan	2015	CONSTANTIN Marie	Périodique	FS	Non	Puisard	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eau brute et prétraitée dans un puisard avec trop plein au fossé extérieur à la parcelle. Réhabilitation à prévoir	2023-2025
5	Route d'Averan	2007	MARTINEZ Jacques	Périodique	FTE	Non	Inconnu	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Route d'Averan	2015	MARTINEZ Jacques	Périodique	FTE	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée dans un puisard. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire	2023-2025
6	Route d'Averan	2007	LABORDE Irène	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Route d'Averan	2015	LABORDE Irène	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
7	Route d'Averan	2007	PENIN Laurent	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
7	Route d'Averan	2015	PENIN Laurent	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR	X		Rendre accessible les ouvrages. Epandage sous dimensionné. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2023-2025
8	Route d'Averan	2020	CONSTANTIN Paule	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
8Ter	Route d'Averan	2019	LARROCHELLE	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029
10	Route d'Averan	2007	LANTHONY Jean Marie	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabites				
10	Route d'Averan	2015	LANTHONY Jean Marie	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	REFUS				2023-2025
12	Route d'Averan	2007	PAYS Robert RP	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
12	Route d'Averan	2015	PAYS Robert RP	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR	X		Rendre accessible les ouvrages Foncionnement non vérifiable. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2023-2025
13	Route d'Averan	2012	PAYS Jean-François	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2022
14	Route d'Averan	2007	PAYS Azarine	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Rendre accessible les ouvrages	
14	Route d'Averan	2015	PAYS Robert Location	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
	Route d'Averan	2021	DUSSERT Marie-Angélique	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2031
	Route d'Averan	2021	CONSTANTIN Michel	Neuf	FTE	Non	Epandage	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2031
7	Rue de la Mairie	2007	PONNAU Alain	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
7	Rue de la Mairie	2015	PONNAU Alain	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
8	Rue de la Mairie	2007	PONNAU Jean	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabites				
8	Rue de la Mairie	2015	PONNAU Jean	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabites				2023-2025
9	Rue de la Mairie	2007	MAYSOUNAVE Jacques	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
9	Rue de la Mairie	2015	MAYSOUNAVE Jacques	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée au puisard: réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2023-2025

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type Contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
11	Rue de la Mairie	2007	LAHILLE Florent	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
11	Rue de la Mairie	2015	LAHILLE Florent	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
14	Route d'Orincles	2007	FOLIE DES JARDINS Emmanuel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
14	Route d'Orincles	2015	FOLIE DES JARDINS Emmanuel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR	X		Rendre accessible les ouvrages. Epandage sous dimensionné. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2023-2025
4	Quartier Pouey	2010	SEMPASTOUS Karine	Neuf	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2020
5	Quartier Pouey	2007	MASSE François	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Quartier Pouey	2015	MASSE François	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
6	Quartier Pouey	2007	SEMPASTOUS Marie	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Quartier Pouey	2015	SEMPASTOUS Marie	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR	X		Rendre accessible les ouvrages. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2023-2025
7	Quartier Pouey	2007	ALMODOVAR Serge	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
7	Quartier Pouey	2015	ALMODOVAR Serge	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	REFUS				2023-2025
8	Quartier Pouey	2007	ABADIE Juliette	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
8	Quartier Pouey	2015	ABADIE Juliette	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR	X		Installation sous dimensionnée. Déconnecter les eaux pluviales. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2023-2025
9	Quartier Pouey	2007	PAYS Didier	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
9	Quartier Pouey	2015	PAYS Didier	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Rendre accessible l'épandage	2023-2025
10	Quartier Pouey	2008	CHARNAY Eric	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	TVX		X	Filière partiellement connue car inaccessible	
10	Quartier Pouey	2015	CHARNAY Eric	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	REFUS				2023-2025
11	Quartier Pouey	2007	PAYS Daniel (maison)	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
11	Quartier Pouey	2015	PAYS Daniel (maison)	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Rendre accessible l'épandage	2023-2025
20	Quartier Pouey	2007	MINVIELLE Jean	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabiles				
20	Quartier Pouey	2015	Succession MINVIELLE Jean	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabiles				2023-2025
1	Rue de l'Echez	2007	PLANTE Gérard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
1	Rue de l'Echez	2015	PLANTE Gérard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Structure de fosse corrodée à surveiller et remplacer si nécessaire.	2023-2025
4	Rue de l'Echez	2007	PLANTE Jean Louis	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Rue de l'Echez	2015	PLANTE Jean Louis	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
5	Rue de l'Echez	2007	URRUTIA Clément	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Rue de l'Echez	2015	URRUTIA Clément	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
7	Rue de l'Echez	2007	GARCIA Nathan	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	REFUS				
7	Rue de l'Echez	2015	GARCIA Richard	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
7	Rue de l'Echez	2018	GARCIA Richard	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2026-2028

3.3 - Bénac

N°	Adresse	Année du contrôle	Nom Prénom	Type Contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
15	Route d'Orindes	2008	MIQUEU Pierre	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
15	Route d'Orindes	2017	BEROT TOURRET Anne Marie	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
18	Route d'Orindes	2008	PECOSTE Noël	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
18	Route d'Orindes	2017	PECOSTE Noël	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Fosse non étanche à remplacer et fonctionnement de l'épandage non vérifiable (regards non accessibles).	2027
20	Route d'Orindes	2008	PECOSTE Josette décédée	Périodique	FS	Non	Aucun	Mieu superficiel	Modéré	Potentiel	TVX		X	Dispositif avec rejet d'eau prétraitée sur le domaine public (dossier de dde fh en mars 2010)	
20	Route d'Orindes	2017	BONNAFOUX/ LE STER	Périodique	FS	Non	Aucun	Mieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	InsRejet d'eau brute et prétraitée au ruisseau (Echez). Maison PECOSTE achetée en 2012	2025-2027
13	Rue de Visker	2007	BARRERE Fabrice GARINO Corinne	Neuf	FTE	Non	FSVD	Mieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2027
24	Rue de Visker	2008	PREBE Daniel	Neuf	FTE	Non	FSVD	Mieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2028
26	Rue de Visker	2009	GHIGO Pascal MASSET Aurélie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Mieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029
29	Rue de Visker	2010	ROZAN Sylvain	Périodique	FS	Non	PA	Mieu superficiel	Modéré	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées sur le domaine public	
29	Rue de Visker	2017	ROZAN Sylvain	Périodique	FS	Oui	Aucun	Mieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée vers le fossé	2025-2027
30	Rue de Visker	2008	THAURIGNAC Jean	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
30	Rue de Visker	2017	THAURIGNAC Jean	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
30	Rue de Visker	2020	THAURIGNAC Jean	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2030
	Route de Saint Martin	2009	CSDU VEOLIA PROPRETE	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
	Route de Saint Martin	2017	CSDU VEOLIA PROPRETE	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
	Route de Saint Martin	2020	CSDU VEOLIA PROPRETE	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2028-2030
	Route de Lanne	2006	DA COSTA Jean-Pierre	Neuf	FTE	Non	FSVD	Mieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026
7	Rue du Bois	2006	MAYSONAVE Sébastien	Neuf	FTE	Non	FSVD	Mieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026
21T	Rue du Bois	2018	PERRIN Alain	Neuf	FTE	Non	FSVD	Mieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2028
22	Rue du Bois	2020	COUTURE Jérôme	Neuf	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2030
23B	Rue du Bois	2020	DULAC Sylvain	Neuf	FTE	Non	FSVD	Mieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
8	Rue du Vignemale	2009	LARTIGUE Florent	Neuf	FTE	Non	Puisard	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029

3.4 - Lanne

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type Contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Observations	Prochain contrôle à prévoir
82	Rue de Las Carrères	2008	DA COL Claude	Périodique	FTE	Oui	PA	Infiltration Sol	Faible	Faible	FAV		2026-2028

3.5 - Hibarette

N°	Adresse	Année du contrôle	Nom Prénom	Type Contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
31	Rue de la Bigorre	2008	TAPIE Aimé	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration Sol	Faible	Faible	FAV	X			
31	Rue de la Bigorre	2017	TAPIE Aimé	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration Sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
20	Rue du Biouès	2008	FACENDA Olivier	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration Sol	Faible	Faible	FAV	X			
20	Rue du Biouès	2017	FACENDA Olivier	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX	X		Installation non fonctionnelle (plateau en charge). Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2025-2027
22	Rue du Biouès	2008	AUDOIN Charles	Périodique	FS	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Dispositif présentant un rejet d'eau prétraitée sur la propriété	
22	Rue du Biouès	2017	AUDOIN Charles	Périodique	FS	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée dans la pente de la propriété avec écoulement sur la parcelle voisine par temps de pluie.	2025-2027
	Haut de la Côte	2008	AREXIS Marie-Christine	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
	Haut de la Côte	2017	AREXIS Marie-Christine	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
	Chemin du Touroumet	2009	M. CAUSSADE et Mlle MIQUEU	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029

3.6 - Louey

N°	Adresse	Année du contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
21	Rue de l'Aviation	2008	BALETTE PAPE Raymond	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
21	Rue de l'Aviation	2017	BALETTE PAPE Raymond	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir et rendre accessible les ouvrages	2025-2027
2	Rue du Pic du Midi	2008	MONPELAT Marguerite	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
2	Rue du Pic du Midi	2017	MONPELAT Marguerite	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Rejet d'eaux prétraitées sur un plateau absorbant	2025-2027
	Aéroport TLP	2009	SHELL Aviation	Périodique	Puisard	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées vers milieu naturel	2019
15	Chemin de la Garouillère	2008	LAVIGNE Marcel	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV				2018

3.7 - Loucrup

N°	Adresse	Année du contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
1	Chemin de Saoubère	2008	AZABAN Jean Pierre	Périodique	FTE	Non	Aucune	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées vers le domaine public	
1	Chemin de Saoubère	2011	AZABAN Jean Pierre	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2021
1Bis	Chemin de Saoubère	2008	AZABAN Patrick	Périodique	FTE	Non	Aucune	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées vers le domaine public	
1Bis	Chemin de Saoubère	2011	AZABAN Patrick	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2021
1Ter	Chemin de Saoubère	2011	AZABAN Jean Pierre	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2021
3	Chemin de Saoubère	2008	LAFFONT Daniel	Périodique	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Chemin de Saoubère	2017	LAFFONT Daniel	Périodique	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
5	Chemin de Saoubère	2008	GAY CAPEDEVILLE Claude	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Chemin de Saoubère	2017	CARRE Monique	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX	X		Rejet d'eaux prétraitées vers milieu naturel	
5	Chemin de Saoubère	2020	CARRE Martine	Réhabilitation	FTE	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation en FC EPARCO	2030
7	Chemin de Saoubère	2008	JOUANICOU Jean François	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
7	Chemin de Saoubère	2017	JOUANICOU Jean François	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
9	Chemin de Saoubère	2008	MOUCHET Philippe	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
9	Chemin de Saoubère	2017	NOTO Nathalie et LOZANO Emilie	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX	X		Rejet d'eaux prétraitées vers milieu naturel	2025-2027
11	Chemin de Saoubère	2008	CAMPAGNE Laurence	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
11	Chemin de Saoubère	2017	CAMPAGNE Laurence	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
11	Chemin de Saoubère	2019	CAMPAGNE Laurence	Vente	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029
13	Chemin de Saoubère	2008	JEANHAURE CLOS Edouard	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
13	Chemin de Saoubère	2021	JEANHAURE CLOS Edouard	Vente	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Réhabilitation du traitement secondaire à prévoir, mettre ventilation primaire	2031
15	Chemin de Saoubère	2008	AZABAN Patrick	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
15	Chemin de Saoubère	2017	AZABAN Patrick	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
19	Chemin de Saoubère	2022	AZABAN Adeline	Neuf	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2032
21	Chemin de Saoubère	2019	AZABAN Patrick	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029
23	Chemin de Saoubère	2008	CARDENEAU Louis	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
25	Chemin de Saoubère	2008	BORDEBAT Bernard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
25	Chemin de Saoubère	2017	BORDEBAT Bernard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
25	Chemin de Saoubère	2020	BORDEBAT Bernard	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2030
27	Chemin de Saoubère	2008	DRON Jean-François	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Rejet d'eaux usées brutes vers milieu naturel	
27	Chemin de Saoubère	2017	DRON Jean-François	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
31	Chemin de Saoubère	2008	GAROBY Pierre	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2018
1	Chemin de Bouillon	2008	LAPLACE Jean Marie	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabite			Maison inhabité	
1	Chemin de Bouillon	2017	LAPLACE Jean Marie	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabite			Maison inhabité	2025-2027
1	Chemin de l'Aube	2008	DUCOMBS Francis	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Modéré	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées vers le domaine public	
1	Chemin de l'Aube	2017	DUCOMBS Francis	Périodique	FS	Non	Puisard	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes vers milieu naturel	2025-2027
6	Chemin de l'Aube	2008	MURRATE Bernadette	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
6	Chemin de l'Aube	2017	MURRATE Céline	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
7	Chemin de l'Aube	2008	MINVIELLE Patrick	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
7	Chemin de l'Aube	2017	MINVIELLE Vincent	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
9	Chemin de l'Aube	2008	BOUILLON Juliette	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
9	Chemin de l'Aube	2014	BOUILLON Juliette	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2024
14	Chemin de l'Aube	2008	ABBADIE Yvette	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
14	Chemin de l'Aube	2017	LABAUNE Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
14	Chemin de l'Aube	2019	MILLER Thomas	Vente	FTE	Non	Aucune	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Manque le traitement secondaire	2029
1	Route de Layresse	2008	LOUIT Raymond	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			

N°	Adresse	Année du contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
1	Route de Laytse	2017	LOUIT Raymond	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
2	Route de Laytse	2008	MENVIELLE Olivier	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Modéré	Faible	FAV	X		Dispositif non réglementaire mais sans nuisance avérée	
2	Route de Laytse	2017	MENVIELLE Yves	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes vers milieu naturel	2025-2027
3	Route de Laytse	2008	HANOIN Roger	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Route de Laytse	2020	VESSIER Brigitte	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2030
6	Route de Laytse	2008	SORO Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Route de Laytse	2017	SORO Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
9	Route de Laytse	2008	DAQUO Lucienne	Périodique	FS	Oui	Epandage	Milieu superficiel	Modéré	Potentiel	TVX		X	Dispositif présentant une pollution à proximité d'une source	2018
9	Route de Laytse	2008	LABORDE Roland	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2018
13	Route de Laytse	2008	VERGES Eric	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
13	Route de Laytse	2017	VERGES Eric	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2025-2027
16	Route de Laytse	2008	FONT Mathieu	Périodique	FS	Oui	Inconnu	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Rendre accessible les ouvrages	
16	Route de Laytse	2017	FONT Mathieu	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
20	Route de Laytse	2008	GUIRAUD Jérôme (Location)	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	FAV	X		Rejet d'eaux prétraitées vers milieu naturel	
20	Route de Laytse	2017	GUIRAUD Jérôme (Location)	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées vers milieu naturel	2025-2027
20	Route de Laytse	2008	GUIRAUD Jérôme	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
20	Route de Laytse	2017	GUIRAUD Jérôme	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
23	Route de Laytse	2009	RANNOU Paule	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
23	Route de Laytse	2017	RANNOU Paule	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
25	Route de Laytse	2008	TARENNE Jacques	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
25	Route de Laytse	2019	SARL SOCCAPI	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Modéré	Potentiel	TVX		X		2029
26	Route de Laytse	2008	VERGEZ Jeanette	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
26	Route de Laytse	2017	VERGEZ Jeanette	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2025-2027
27	Route de Laytse	2019	LIEBART Xavier	Neuf	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029
29	Route de Laytse	2008	LOUIT Hervé	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
29	Route de Laytse	2017	LOUIT Hervé	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Manque BAG	2025-2027
36	Route de Laytse	2020	COLOMAR Thibault	Neuf	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2030
37	Route de Laytse	2008	COSTE Josette	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
37	Route de Laytse	2017	COSTE Josette	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2025-2027
38	Route de Laytse	2009	DULAC Robert	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
1	Rue La Carrère	2008	Commune de Loucrup (Mairie et SDF)	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Rue La Carrère	2017	Commune de Loucrup (Mairie et SDF)	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Rendre accessible les ouvrages	2025-2027
3	Rue La Carrère	2008	BONNEAU Jean Louis	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Rue La Carrère	2017	BONNEAU Jean Louis	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2025-2027
5	Rue La Carrère	2008	CAUSSADE Daniel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
5	Rue La Carrère	2017	CAUSSADE Daniel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2025-2027
7	Rue La Carrère	2008	GAROBY Suzanne	Périodique	FTE	Non	Inconnu	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	
7	Rue La Carrère	2014	CARVALHO Sébastien	Vente	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes vers milieu naturel	2024
8	Rue La Carrère	2009	DULAC Nadine	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
8	Rue La Carrère	2017	DULAC Michel	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
9	Rue La Carrère	2014	CANONE Christian	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2024
10	Rue La Carrère	2008	DULOUT Alain	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2018
1	Rue Saint Martin	2008	Commune de Loucrup (Ecole et logement communal)	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
1	Rue Saint Martin	2017	Commune de Loucrup (Ecole et logement communal)	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2025-2027

N°	Adresse	Année du contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
2	Rue Saint Martin	2008	QUESSETTE Angèle	Périodique	FS	Non	Aucune	Milieu superficiel	Modéré	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
2	Rue Saint Martin	2017	QUESSETTE Angèle	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabitée			Maison inhabitée	2025-2027
3	Rue Saint Martin	2008	LABORDE Jean	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Rue Saint Martin	2017	LABORDE Jean	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
10	Rue Saint Martin	2010	IZANS Clément	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	2020
12	Rue Saint Martin	2008	IZANS Serge	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
12	Rue Saint Martin	2017	IZANS Serge	Périodique	FTE	Non	Epandage	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX	X		Rejet d'eaux prétraitées vers milieu naturel	
12	Rue Saint Martin	2021	IZANS Martine	Réhabilitation	FTE	Non	Microstation	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2031
3	Route de Visker	2008	HARDIE Sheena	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Route de Visker	2017	BROWNING Juliet	Réhabilitation	M	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	2025-2027
6	Route de Visker	2008	CRESPO André	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	REFUS				2018
7	Route de Visker	2008	MENVIELLE Christophe	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
7	Route de Visker	2017	MENVIELLE Christophe	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
7	Route de Visker	2020	MENVIELLE Christophe	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
8	Route de Visker	2008	FERRANDIZ Didier	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2018
9	Route de Visker	2008	MENVIELLE Patrick	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
9	Route de Visker	2013	FOUIN Emmanuel	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation contrôlée pour vente (MENVIELLE Vincent).	2023
10	Route de Visker	2008	MOBBS Mickael	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
10	Route de Visker	2017	MOBBS Mickael	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2025-2027
12	Route de Visker	2008	GRIFFOEN GERIT	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	REFUS				2018
18	Route de Visker	2009	MALGOUYRES Jacques	Périodique	M	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
18	Route de Visker	2016	VAUCHE François et LAFAILLE Pauline	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
18	Route de Visker	2022	VAUCHE François	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2032
19	Route de Visker	2008	CAMPISTROUS Serge	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
19	Route de Visker	2017	CAMPISTROUS Jean	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
28	Route de Visker	2008	GIGNOUX Francis	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2018
2	Chemin du Hourgrand	2008	MARQUERIE Gabrielle	Périodique	Aucun	Non	Aucune	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Installation inexistante	
2	Chemin du Hourgrand	2017	MARQUERIE Roger	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabitée			Maison inhabitée	2025-2027
5	Chemin du Hourgrand	2008	MARQUERIE Roger	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Chemin du Hourgrand	2017	MARQUERIE Roger	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
11	Chemin du Hourgrand	2008	GAUTHEY Louise	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
11	Chemin du Hourgrand	2014	WOZNAK Violette	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Installation sous-dimensionnée	
11	Chemin du Hourgrand	2021	WOZNAK Violette	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Installation sous-dimensionnée	2031
7	Route des Pyrénées	2008	VERGEZ Jean Marie	Périodique	FTE	Non	Aucune	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
7	Route des Pyrénées	2017	VERGEZ Jean Marie	Périodique	FS	Non	Aucune	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes vers milieu naturel	2025-2027
11	Route des Pyrénées	2008	BECKER Jean-François	Périodique	FS	Non	Epandage	Milieu superficiel	Modéré	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	2018
12	Route des Pyrénées	2008	PLANTON Marc	Périodique	FS	Non	Aucune	Milieu superficiel	Fort	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
12	Route des Pyrénées	2016	PLANTON Marc	Périodique	FS	Non	Aucune	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes vers milieu naturel	2024-2026
13	Route des Pyrénées	2022	MAEDER Mathieu	Neuf	FTE	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2032
14	Route des Pyrénées	2008	CAUSSADE Hubert	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
14	Route des Pyrénées	2017	CAUSSADE Hubert (gîte)	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2025-2027
15	Route des Pyrénées	2008	ROMAN Alain	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
15	Route des Pyrénées	2017	ROMAN Alain	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Rendre accessible les ouvrages	2025-2027
16-18	Route des Pyrénées	2008	CAUSSADE Hubert	Périodique	FS	Non	Aucune	Milieu superficiel	Modéré	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
16-18	Route des Pyrénées	2011	CAUSSADE Hubert	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2021

N°	Adresse	Année du contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
17	Route des Pyrénées	2008	GAUBERT Jeanne	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
17	Route des Pyrénées	2016	PUJO Joseph	Vente	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	2026
20	Route des Pyrénées	2008	CAUSSADE Christian	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
20	Route des Pyrénées	2017	CAUSSADE Christian	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2025-2027
21	Route des Pyrénées	2009	GUIGNONNET Robert	Périodique	FS	Non	Inconnu	Infiltration Sol	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
21	Route des Pyrénées	2017	GUIGNONNET Robert	Périodique	FS	Non	Puisard	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	2025-2027
22	Route des Pyrénées	2008	BONNEAU Jean Paul	Périodique	FS	Oui	Aucune	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées vers le domaine public	
22	Route des Pyrénées	2017	BONNEAU Jean Paul	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabités			Maison inhabité	2025-2027
24	Route des Pyrénées	2008	AZABAN Jean Pierre	Périodique	FS	Non	Epandage	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	FAV		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
24	Route des Pyrénées	2011	AZABAN Jean Pierre	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2021
26	Route des Pyrénées	2008	AZABAN Jean Pierre	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
26	Route des Pyrénées	2017	AZABAN Jean Pierre	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Rendre accessible les ouvrages	2025-2027
28	Route des Pyrénées	2008	GAROBY Jean	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
28	Route des Pyrénées	2017	GAROBY Jean	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées vers le domaine public	2025-2027
2	Route d'Astugue	2008	VERGES Eric	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
2	Route d'Astugue	2017	VERGES Raymond	Périodique	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
5	Route d'Astugue	2008	LAPORTE Gilbert	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	REFUS	X		Refus	
5	Route d'Astugue	2017	LAPORTE Gilbert	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX			Rejet d'eaux prétraitées vers milieu naturel	2025-2027
6	Route d'Astugue	2008	TREBBIN CERVANT Gudrun	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Route d'Astugue	2017	TREBBIN CERVANT Gudrun	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir	2025-2027
7	Route d'Astugue	2008	GAUBERT Louis	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
7	Route d'Astugue	2017	GAUBERT Louis	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2025-2027
8	Route d'Astugue	2008	LABAYLE Pierre	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
8	Route d'Astugue	2017	LABAYLE Pierre	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabités			Maison inhabité	2025-2027
12	Route d'Astugue	2019	HEITZ BERNEDRA	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
12	Route d'Astugue	2022	COTTIER Anais	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2032
13	Route d'Astugue	2008	MENGELLE Jean	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
13	Route d'Astugue	2018	JUNCA LAPLACE Simon	Réhabilitation	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
13	Route d'Astugue	2020	JUNCA LAPLACE Simon	Vente	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
16	Route d'Astugue	2008	MARQUI Denise	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	DECES				
16	Route d'Astugue	2017	MARQUI Michel	Périodique	FS	Non	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X		2025-2027
21	Route d'Astugue	2018	AVENTUR Dominique	Périodique	FTE	Non	Inconnu	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Rendre accessible les ouvrages	
23	Route d'Astugue	2010	BONNAT Thierry	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
23	Route d'Astugue	2017	BONNAT Thierry	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
24	Route d'Astugue	2008	DUFFAU Albert	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Modéré	Potentiel	TVX			Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	2018
24	Route d'Astugue	2008	DUFFAU Justine	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2018
27	Route d'Astugue	2017	BELLOCOQ René	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
33	Route d'Astugue	2009	DAVEZAC Guillaume	Neuf	FTE	Non	Microstation	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
35	Route d'Astugue	2008	BAQUE Henri	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
35	Route d'Astugue	2017	BAQUE Henri	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
	Route d'Astugue	2022	PEREZ Gael	Neuf	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2032
1	Chemin du Lavoir	2008	PAUPORTEZ Raymond	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
1	Chemin du Lavoir	2017	PAUPORTEZ Raymond	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027
3	Chemin du Lavoir	2008	LATARCHE Francis	Périodique	FS	Oui	Epandage	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX			Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
3	Chemin du Lavoir	2015	LATARCHE Flavien	Vente	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation contrôlée pour vente (LATARCHE Francis).	2025
8	Chemin du Lavoir	2008	LAGGARIGUE Didier	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
8	Chemin du Lavoir	2017	LAGGARIGUE Didier	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2025-2027

N°	Adresse	Année du contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
9	Chemin du Lavoir	2010	ARNAUD DE SARTRE	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
9	Chemin du Lavoir	2015	ANDRE Lucie et BECH Florent	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2025
14	Chemin du Lavoir	2008	MASCARAS Didier	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
14	Chemin du Lavoir	2017	MASCARAS André	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
14	Chemin du Lavoir	2019	BONNEU Mickael	Neuf	FTE	Non	Epandage	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029

3.8 - Oricles

N°	Adresse	Date du contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
1	Cami de la Gélène	2006	HANNACHI Djamilia	Périodique	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	
1	Cami de la Gélène	2015	IZANS Pierrette	Périodique	FS	Oui	Inconnu	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	2023
7-8	Cami de la Gélène	2006	DHOM Georges	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
7-8	Cami de la Gélène	2015	DHOM Georges	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023
87	Rue des Pyrénées	2006	SINEAU François	Périodique	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
87	Rue des Pyrénées	2015	SINEAU François	Périodique	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023
103	Rue des Pyrénées	2006	MARCASSUS Françoise	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabites		X	Rendre accessible les ouvrages	2016
9	Rue du Miramont	2006	BARRERE Jean Marie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
9	Rue du Miramont	2015	BARRERE Jean Marie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023
11	Rue du Miramont	2009	MICHAUD Charlotte	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
11	Rue du Miramont	2015	MICHAUD Charlotte	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023
13	Rue du Miramont	2006	GIRAUD Noëlle	Périodique	FS	Non	PA	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées vers le milieu naturel	2016
15	Rue du Miramont	2010	SEMPASTOUS Raymond	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Filière inexistante à créer	2020
20	Rue du Miramont	2008	DE PÆPE José	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Elevé	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées au milieu naturel	
20	Rue du Miramont	2015	DE PÆPE José	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées au milieu naturel	2023
9	Rue du Pic du Midi	2006	BAYOUMEU Francis	Périodique	FTE	Non	Puisard	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées vers le milieu naturel	
9	Rue du Pic du Midi	2015	BAYOUMEU Francis	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes et prétraitées vers milieu naturel	
9	Rue du Pic du Midi	2022	BAYOUMEU Francis	Vente	FS	Non	Puisard	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées vers le milieu naturel	2032
14	Rue du Pic du Midi	2006	BARBOSA Antoine	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
14	Rue du Pic du Midi	2015	BARBOSA Antoine	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir et rendre accessible les ouvrages	2023
15	Rue du Pic du Midi	2012	PENE André	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
15	Rue du Pic du Midi	2006	PENE André	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes vers le milieu naturel	2016
17	Rue du Pic du Midi	2006	DHOM Marie Louise	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Aucun	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Maison inhabité. Filière inexistante	
17	Rue du Pic du Midi	2012	PENE Marcelle	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation réhabilitée et contrôlée: subvention de l'Agence de l'Eau en 2012	2022
22	Rue du Pic du Midi	2006	CAUSSADE Jean	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
22	Rue du Pic du Midi	2015	CAUSSADE Jean	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023
2	Rue du Montaigu	2006	AURIERE Marie	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière inexistante, à créer	
2	Rue du Montaigu	2015	AURIERE Marie	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière inexistante, à créer	
2	Rue du Montaigu	2022	BOUTELDJA-GAROBY Hakim	Vente	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière inexistante, à créer	2032
5	Rue du Montaigu	2015	LAHEUGUERE Jean Jacques	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023
12	Rue du Montaigu	2006	BERGE Stéphane	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
12	Rue du Montaigu	2015	BERGE Stéphane	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Rendre accessible les ouvrages	2023
12	Rue du Montaigu	2006	NOGUEIRA Marie-Eléonore	Périodique	FS	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes vers le milieu naturel	2016

N°	Adresse	Date du contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
13	Rue du Montaigu	2006	CARRAZE Jean Pierre	Périodique	FTE + FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Elevé	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes vers le milieu naturel	
13	Rue du Montaigu	2015	CARRAZE Jean Pierre	Périodique	FS	Oui	Puisard	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées vers le milieu naturel	2023
15	Rue du Montaigu	2006	LAHEUGUERE Jean Jacques	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		EP dans EU	
15	Rue du Montaigu	2015	SEMPASTOUS Raymond	Périodique	FTE	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023
16	Rue du Montaigu	2006	COSOU Jean-Michel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
16	Rue du Montaigu	2015	COSOU Elisabeth	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023
17	Rue du Montaigu	2006	DOMEC Andrien	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
17	Rue du Montaigu	2015	DOMEC Andrien	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023
18	Rue du Montaigu	2006	CRAMPE Michel	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
18	Rue du Montaigu	2015	CRAMPE Michel	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023
20	Rue du Montaigu	2006	PUJO Joseph	Périodique	M	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
20	Rue du Montaigu	2015	PUJO Joseph	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023
22	Rue du Montaigu	2006	SEMBROUCK Michel	Périodique	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
22	Rue du Montaigu	2015	SEMBROUCK Michel	Périodique	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023
24	Rue du Montaigu	2006	TOURRE Pascal	Périodique	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
24	Rue du Montaigu	2015	TOURRE Pascal	Périodique	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023
26	Rue du Montaigu	2006	VERGES Jeanne	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X		
26	Rue du Montaigu	2015	VERGES Jeanne	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes et prétraitées vers le milieu naturel	
26	Rue du Montaigu	2020	VERGES Jeanne	Vente	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X		
26	Rue du Montaigu	2022	VERGES Emeline/ Ibos Sylvain	Réhabilitation	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2032
27	Rue du Montaigu	2006	FREDIGO Michel	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
27	Rue du Montaigu	2015	FREDIGO Michel	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir	2023
	Rue du Montaigu	2012	POUSSON Harry	Neuf	FTE	Non	TF	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2022
	Rue du Montaigu	2007	RIVIERON Jérôme	Neuf	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2017
17	Chemin de la Côte	2006	PAUTOU MARCASSUS Anthony	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inconnu	Inconnu	Inhabitee		X	Maison inhabitee: travaux de réhabilitation complets à prévoir à l'aménagement	
17	Chemin de la Côte	2010	PAUTOU MARCASSUS Anthony	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Filière inexistante. A créer	2020
26	Chemin de la Côte	2006	ZUCCO Danielle	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX			Filière supposée	
26	Chemin de la Côte	2022	ZUCCO Danielle	Vente	Décanneur primaire	Non	Microstation	Puisard	Faible	Faible	FAV	X			2032
5	Cami d'Orabat	2006	LEMENIER Gisèle	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Cami d'Orabat	2015	LEMENIER Gisèle	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023
7	Cami d'Orabat	2006	JAMBON Francis	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
7	Cami d'Orabat	2015	JAMBON Francis	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023
6	Cami de Mestunoles	2008	MASCARAS Laurent	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes vers le milieu naturel	2018
	Cami de Vignares	2009	LABORDE Christophe	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
	Chemin de Véziau	2009	DA SILVA Guillaume	Neuf	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
3	Impasse Las Espalus	2009	QUERZEL	Neuf	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Impasse Las Espalus	2014	QUERZEL	Périodique	FTE	Non	FSVND	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Prévoir le remplacement du FSVND par un FSVD	2023
	Impasse Las Espalus	2007	SOURIAC Laurent et Patricia	Neuf	FTE	Non	TF	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2017

3.9 - Saint Martin

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
2	Lotissement Baradéats	2009	BALAY Anne Marie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
2	Lotissement Baradéats	2018	BALAY Anne Marie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
3	Lotissement Baradéats	2009	FROMENTIN Michelle	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
3	Lotissement Baradéats	2018	FROMENTIN Michelle	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
4	Lotissement Baradéats	2009	ANGLADE Jean Claude	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
4	Lotissement Baradéats	2018	ANGLADE Jean Claude	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
5	Lotissement Baradéats	2009	OLLIVIER Hervé	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Lotissement Baradéats	2018	OLLIVIER Hervé	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
7	Lotissement Baradéats	2008	BEURET Roland	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2018
1	Rue de l'Agriculture	2016	TEULIER Sébastien et SCHAAB Aurélie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation avec PR	2026
2	Rue de l'Agriculture	2009	GARRIGOS Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
2	Rue de l'Agriculture	2018	GARRIGOS Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Dispositif en charge non adapté à la nature du sol	2026-2028
4	Rue de l'Agriculture	2010	MALAGANNE Patrick	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Rue de l'Agriculture	2019	MALAGANNE Patrick	Vente	FE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Installation non conforme. Prévoir travaux de réha avec dispositif respectant les normes en vigueur	2029
5	Rue de l'Agriculture	2009	CARDEILHAC Jean Jacques	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejets d'eaux usées brutes sur domaine privé	
5	Rue de l'Agriculture	2013	CARDEILHAC Jean Jacques	Réhabilitation	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		BIONEST PE7	2023
6	Rue de l'Agriculture	2010	MARTINEZ Alain	Périodique	FTE	Non	Non contrôlé	Non contrôlé	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rendre accessible les installations	
6	Rue de l'Agriculture	2018	MARTINEZ Alain	Périodique	Aucun	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée vers le milieu naturel	2026-2028
8	Rue de l'Agriculture	2009	DUFOURCET Juliette	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
11	Rue de l'Agriculture	2009	GIMEL Jean Marie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
	Rue de l'Agriculture	2016	DANEL Patrick	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			BIONEST PE5	2026
1	Rue du Montaigu	2009	Commune de Saint Martin (Ecole et appartement)	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
1	Rue du Montaigu	2012	Commune de Saint Martin (Ecole et appartement)	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2022
2	Rue du Montaigu	2012	Commune de Saint Martin (Ecole)	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			FSVD 25m2	2022
3	Rue du Montaigu	2009	DORIGNAC Eric	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Rue du Montaigu	2018	DORIGNAC Eric	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
5	Rue du Montaigu	2009	VALLEE Philippe	Périodique	FTE	Non	Tetie	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
5Bis	Rue du Montaigu	2009	DUCOS	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
9C	Rue du Montaigu	2018	VIGNETTE Cedric	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation avec PR SEBICO Aquameris AQ2 n°1802558	2028
10	Rue du Montaigu	2018	CONSTANTIN Philippe	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation avec PR	2028
11	Rue du Montaigu	2012	SCI NONO (NOGUES Fabrice)	Vente	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2022
	Rue du Montaigu	2016	MOUSSA Mohamed et MENVILLE Christine	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation avec PR	2026
1	Impasse du Montaigu	2020	GODINHO DOS SANTOS Carlos	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
3	Impasse du Montaigu	2022	GONCALVES José	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2032
1	Chemin du Bois	2009	WATEL Martial	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Chemin du Bois	2021	VILARELLE José	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2031
3	Chemin du Bois	2009	MULLER Louis	Périodique	M	Non	Epandage	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	FAV	X			
3	Chemin du Bois	2019	DIEUDONNE	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
4	Chemin du Bois	2009	SALINAS Henri	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Chemin du Bois	2015	SALINAS Henri	Réhabilitation	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		GRAF KLARO QUICK 8EH	2025
7	Chemin du Bois	2009	FORMAGLIO Alain	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
1	Loisissement de la Graquette	2009	FLANDRINCK Laurent	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Loisissement de la Graquette	2018	FLANDRINCK Laurent	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
2	Loisissement de la Graquette	2009	LASSARRETTE Jean Claude	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
5	Loisissement de la Graquette	2012	PELLIEU Fabien	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Loisissement de la Graquette	2020	PELLIEU Fabien	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
6	Loisissement de la Graquette	2008	ISAC Serge et BERGES Géraldine	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2018
8	Loisissement de la Graquette	2009	ISAC Henri	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
8	Loisissement de la Graquette	2011	ISAC Henri	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
8	Loisissement de la Graquette	2018	ISAC Cédric	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
	Loisissement de la Graquette	2011	Joseph-Edmond Nicolas	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2021
	Loisissement de la Graquette	2012	LAURENT Elodie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2022
1	Rue du Bastouma	2009	NAVARRET Jean	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Rue du Bastouma	2018	NAVARRET Jean	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
2Bis	Rue du Bastouma	2016	RODRIGUES Tiago	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			Installation avec PR	2026
3	Rue du Bastouma	2010	CARON Vincent	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
3	Rue du Bastouma	2014	CARON Vincent	Vente	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			Installation complète: entretien à prévoir	2024
4Bis	Rue du Bastouma	2016	ALFIERI Guillaume	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			BIONEST PE7	2026
5	Rue du Bastouma	2009	NAVARRET Claude	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Rue du Bastouma	2016	RAMONET Lionel et DO NASCIMENTO Angèle	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation avec PR	2026
6	Rue du Bastouma	2009	BRUGIRARD Sylvain et FOURCADE Carole	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
7	Rue du Bastouma	2009	SERIN Alfred	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejets d'eaux usées brutes dans le cours d'eau	
7	Rue du Bastouma	2013	SERIN Alfred	Réhabilitation	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			BIONEST PE5	
7	Rue du Bastouma	2019	INDIVISION SERIN	Vente	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			Installation conforme	2029
10	Rue du Bastouma	2009	SUTTER Claude	Périodique	FS	Non	Epandage	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Dispositif incomplet: présence d'un trop plein de drainage sur domaine public	
10	Rue du Bastouma	2012	SUTTER Claude	Réhabilitation	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		TRYCEL FR6/4000	2022
12	Rue du Bastouma	2010	FONTAN Christophe	Périodique	FTE	Non	Epandage	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Traitement colmaté: prévoir réhabilitation	
12	Rue du Bastouma	2012	FONTAN Christophe	Neuf	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2022
15	Rue du Bastouma	2009	BARTHE Robert	Périodique	FTE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejets d'eaux usées brutes sur la propriété	2019
16	Rue du Bastouma	2009	GAYE Gérard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
16	Rue du Bastouma	2018	GAYE Gérard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
18	Rue du Bastouma	2009	GAYE Gérard	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées prétraitées sur le domaine public	
18	Rue du Bastouma	2012	GAYE Gérard	Réhabilitation	FTE	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			filtre compact "Biorock"	2022
20	Rue du Bastouma	2009	SCI DORRIEDA (PEFFAU Claude)	Neuf	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
22	Rue du Bastouma	2009	GALLEGO Jean-Noël	Périodique	Puisard	Non	Epandage	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux ménagères brutes sur le domaine public	
22	Rue du Bastouma	2013	GALLEGO Claudine	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023
23	Rue du Bastouma	2009	SOUBIRAN Jean Paul	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
24	Rue du Bastouma	2017	GALLEGO Camille	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation avec PR	2027
25	Rue du Bastouma	2010	DACO Silvia	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2020

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
26	Rue du Bastoura	2009	DARRE Paul	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
26	Rue du Bastoura	2018	GALLEGO Julie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
27	Rue du Bastoura	2009	MARC Pierre	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejets d'eaux usées brutes dans la propriété	
27	Rue du Bastoura	2014	MARC Pierre	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			BIONEST PE5	
27	Rue du Bastoura	2020	POUEY Caroline	Vente	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
29	Rue du Bastoura	2009	PRUNET Henri	Périodique	FTE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejets d'eaux usées brutes dans la propriété	2019
31	Rue du Bastoura	2009	BRUNE Rémy	Périodique	FS	Non	PA	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejets d'eaux usées brutes sur le domaine public	2019
33	Rue du Bastoura	2009	LACAZE Adèle	Périodique	FS	Non	PA	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
33	Rue du Bastoura	2018	LACAZE Adèle	Périodique	FS	Non	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée au plateau absorbant et d'eau brute ménagères au fossé communal	2026-2028
34	Rue du Bastoura	2009	ABADE Marguerite	Périodique	FTE	Non	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
35	Rue du Bastoura	2010	LACAZE Jean Bernard	Périodique	FE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
35	Rue du Bastoura	2018	LACAZE Jean Bernard	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inhabitée			Maison inhabitée	
35	Rue du Bastoura	2019	Famille LACAZE	Vente	FE	Non	Aucun	Aucun	Faible	Faible	TVX		X	Fosse étanche	2029
	Rue du Bastoura	2008	TREMOLIERES Xavier et PRUNET Bernadette	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2018
	Rue du Bastoura	2008	GAYE Michel	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2018
	Rue du Bastoura	2009	BARTHE Béatrice	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
	Rue du Bastoura	2013	RICHARD Pierre	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			BIONEST PE5	2023
	Rue du Bastoura	2022	STENGER Mickael	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2032
2	Impasse Bellevue	2010	HUGON Dimitri	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur parcelle	
2	Impasse Bellevue	2013	HUGON Dimitri	Réhabilitation	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		BIONEST PE7	2023
1	Route de Visker	2009	GACHASSIN Michel	Périodique	FTE	Oui	Treffe	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
3	Route de Visker	2009	MORAN Joseph	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
4	Route de Visker	2009	VERDOUX Pierre	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur la parcelle	
4	Route de Visker	2020	DEJEAN Guillaume	Vente	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
4	Route de Visker	2020	ROUCH Lorianne	Vente	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
4Bis	Route de Visker	2022	OUHAMOU Mohamed	Neuf	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2032
6	Route de Visker	2009	CAZAUX Jean	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur domaine public	
6	Route de Visker	2013	CAZAUX Jean	Réhabilitation	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		DELPHIN COMPACT 1 4-6EH	2023
8	Route de Visker	2009	DOME François	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
8	Route de Visker	2019	DOME François	Vente	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2029
10	Route de Visker	2009	BAXELLERIE Jean	Périodique	M	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
10	Route de Visker	2018	BAXELLERIE Jean	Périodique	M	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Rejet sur microstation non agréée et non fonctionnelle et rejet sur drains sous dimensionnés	2026-2028
12	Route de Visker	2009	CASTAGNET Patrick	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
12	Route de Visker	2018	CASTAGNET Patrick	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
14	Route de Visker	2009	NICOLAU Marie Joelle	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	FAV	X			
14	Route de Visker	2018	NICOLAU Marie Joelle	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées au puisard	2026-2028
	Route de Visker	2010	NATUREL Yoan et Aurélie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2020
2	Route d'Hibarette	2009	GAROBY Gilbert	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur la parcelle	
2	Route d'Hibarette	2018	GAROBY Gilbert	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Absence d'installation	2026-2028
4	Route d'Hibarette	2009	ABADE Elol	Périodique	FE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes	
4	Route d'Hibarette	2018	ABADE Alain	Périodique	FE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes	2026-2028
5	Route d'Hibarette	2007	FORMAGLIO Nathalie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2017

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
6	Route d'Hibarette	2009	ABADIE Alain	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Route d'Hibarette	2018	ABADIE Alain	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Fonctionnement aléatoire (trop plein sur la propriété non fonctionnel le jour du contrôle)	2026-2028
7	Route d'Hibarette	2009	PAGES Raymond	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
9	Route d'Hibarette	2009	CENAC Eliane	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
9	Route d'Hibarette	2018	CENAC Eliane	Périodique	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
10	Route d'Hibarette	2009	ARTIGAU Omer	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
10	Route d'Hibarette	2018	ARTIGAU Omer	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Faible	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées vers milieu naturel	2026-2028
11	Route d'Hibarette	2005	CAPDEVIELLE Roland	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
11	Route d'Hibarette	2021	CAPDEVIELLE Roland	Vente	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2031
13	Route d'Hibarette	2009	PERE Jean	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Dispositif inexistant: pas de sanitaire dans l'habitation	
13	Route d'Hibarette	2015	PERE Jean	Réhabilitation	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		GRAF KLARO QUICK 4-6EH	
13	Route d'Hibarette	2022	SUCCESSION GAROBY GALOUE	Vente	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Micro-Station GRAFT 4-6 EH	2032
3	Chemin des Hourquets	2009	FONSECA José	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Chemin des Hourquets	2018	FONSECA José	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX	X		Fonctionnement aléatoire (trop plein sur le fossé communal non fonctionnel le jour du contrôle). Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire.	2026-2028
6	Chemin des Hourquets	2009	LETIER Dominique	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Chemin des Hourquets	2018	LETIER Dominique	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
7	Chemin des Hourquets	2009	DENARD Ghislaine	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
7	Chemin des Hourquets	2018	BOULIN Ghislaine	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
8	Chemin des Hourquets	2009	LACAZE Christophe	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
8	Chemin des Hourquets	2018	LACAZE Christophe	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
9	Chemin des Hourquets	2009	GAROYAN Yannick	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
13	Chemin des Hourquets	2009	DUPLAN Roger	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées sur le domaine public	
13	Chemin des Hourquets	2018	DUPLAN Roger	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée vers milieu naturel	2026-2028
13bis	Chemin des Hourquets	2020	OUSTALET	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
15	Chemin des Hourquets	2012	Ouhammou Mohamed	Neuf	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			BIONEST PE5	
15	Chemin des Hourquets	2019	Ouhammou Mohamed	Vente	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029
17	Chemin des Hourquets	2009	GIBAUD Cédric	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
19	Chemin des Hourquets	2009	LUCAS Michel	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
19	Chemin des Hourquets	2020	LUCAS Michel	Vente	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
	Chemin des Hourquets	2014	CUMOULES et BURGOS Joel	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2024
3	Avenue des Pyrénées	2009	ESCOULA Jacques	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées dans puisard	
3	Avenue des Pyrénées	2018	ESCOULA Jacques	Périodique	FS	Non	PA	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes et prétraitées vers milieu naturel	2026-2028
4	Avenue des Pyrénées	2009	FERRER Christelle	Périodique	FTE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées sur domaine public	
4	Avenue des Pyrénées	2017	FERRER Christelle	Vente	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Réhabilitation à prévoir	
4	Avenue des Pyrénées	2021	NOGUES Pierre	Réhabilitation	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2031
4bis	Avenue des Pyrénées	2009	LACAZE Edith	Périodique	FTE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées sur domaine public	2019
5	Avenue des Pyrénées	2009	FOURNIER Franck	Périodique	FS	Non	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Avenue des Pyrénées	2018	FOURNIER Franck	Périodique	FS	Non	PA	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées vers milieu naturel	2026-2028
7	Avenue des Pyrénées	2009	IRIGOYEN Joseph	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
11	Avenue des Pyrénées	2009	REBEILLE Bernard	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejets d'eaux usées sur le domaine public	
11	Avenue des Pyrénées	2018	VAN HEERDEN Noëlle	Périodique	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
15	Avenue des Pyrénées	2009	DORIGNAC Simon	Périodique	FTE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
15	Avenue des Pyrénées	2018	DORIGNAC Simon	Périodique	FTE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées vers milieu naturel	2026-2028
16	Avenue des Pyrénées	2009	BREYVAULT Joël	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
16	Avenue des Pyrénées	2018	BREYVAULT Joël	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
17	Avenue des Pyrénées	2009	HUSSET Andrée	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	2019
18	Avenue des Pyrénées	2009	LAURENS Charles	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes dans le cours d'eau	
18	Avenue des Pyrénées	2009	LAURENS Charles	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			-	2019
19	Avenue des Pyrénées	2009	BAILLA Arlette	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Rejet puits d'infiltration autorisé par la DDASS	
19	Avenue des Pyrénées	2018	BAILLA Arlette	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir. A noter rejet dans un puits d'infiltration autorisé par la DDASS.	2026-2028
20	Avenue des Pyrénées	2009	DUBARRY André	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes dans le cours d'eau	
20	Avenue des Pyrénées	2018	DUBARRY André	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Inhabilité			Maison inhabitable	
20	Avenue des Pyrénées	2019	PERES Jean-Marc Lydie	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			Microstation TRYCEL 4000	2029
21	Avenue des Pyrénées	2009	DABAT Léon	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
21	Avenue des Pyrénées	2018	DABAT Léon	Périodique	FS	Non	FE	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet des eaux vannes prétraitées dans une fosse éanche et rejet d'eaux usées brutes au fossé busé	2026-2028
22	Avenue des Pyrénées	2009	DIOZE Madeleine	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	
22	Avenue des Pyrénées	2018	MIQUEU Christian	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet des eaux vannes prétraitées dans une fosse éanche et rejet d'eaux usées brutes au fossé busé	2026-2028
24	Avenue des Pyrénées	2009	MANET Bruno	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
26	Avenue des Pyrénées	2009	BAZERQUE Richard	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
26	Avenue des Pyrénées	2018	BAZERQUE Richard	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir	2026-2028
27	Avenue des Pyrénées	2009	CAZALAS Antoine	Périodique	FTE	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
27	Avenue des Pyrénées	2018	CAZALAS Antoine	Périodique	FTE	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée au fossé busé	2026-2028
29	Avenue des Pyrénées	2009	TAUZET Patrice	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur domaine public	
29	Avenue des Pyrénées	2018	TAUZET Patrice	Périodique	Aucun	Non	Puisard	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes au fossé busé et d'eaux vannes prétraitées au puisard	2026-2028
31	Avenue des Pyrénées	2009	NAUDEAU Thierry	Périodique	FS	Non	Puisard	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes dans puisard	
31	Avenue des Pyrénées	2013	NAUDEAU Thierry	Réhabilitation	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		TRYCEL FR6/4000	2023
33	Avenue des Pyrénées	2009	HULLIN Christian	Périodique	FTE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées prétraitées sur le domaine public	
33	Avenue des Pyrénées	2018	HULLIN Christian	Périodique	FTE	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée au fossé busé	2026-2028
34	Avenue des Pyrénées	2009	ISAC Jeanne	Périodique	FS	Non	Puisard	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes sur le domaine public	2019
37	Avenue des Pyrénées	2009	BARRERE Baptistine	Périodique	FS	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées prétraitées sur le domaine public	
37	Avenue des Pyrénées	2018	BARRERE Baptistine	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée sur un plateau absorbant hors service avec trop plein au fossé busé	2026-2028
41	Avenue des Pyrénées	2009	EMPERADOR	Périodique	FTE	Oui	Epannage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
1	Chemin des Rives	2009	PAILLASSA Edmond	Périodique	FS	Non	PA	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Chemin des Rives	2016	PAILLASSA Edmond	Vente	FS	Non	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Réhabilitation à prévoir	2026
2	Place de l'Eglise	2009	DUBARRY Jean-Paul	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	FAV	X			
2	Place de l'Eglise	2018	DUBARRY Yvonne	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes et prétraitées au puisard	2026-2028
4	Place de l'Eglise	2009	Mairie + appartement	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
6	Place de l'Eglise	2009	GARAY Henri	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux usées dans puisard	2019
1Bis	Rue de la Bastide	2009	SENTAGNES Claude	Périodique	FTE	Non	Puisard	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	FAV			Rejet dans puits d'infiltration autorisé par la DDASS	
1Bis	Rue de la Bastide	2018	SENTAGNES Claude	Périodique	FTE	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX			Installation complète: entretien à prévoir.	2026-2028
2	Rue de la Bastide	2009	COURTADE Marguerite	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées sur le domaine public	
2	Rue de la Bastide	2013	COURTADE Marguerite	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			BIONEST PE7	2023
3	Rue de la Bastide	2009	NUNES Angéline	Périodique	FTE	Non	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
4	Rue de la Bastide	2009	CECHETTO Daniel	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Rue de la Bastide	2013	CECHETTO Daniel	Réhabilitation	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			FSVD 30m2	2023
5	Rue de la Bastide	2009	ANDUX Jeremy	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
7	Rue de la Bastide	2009	NICOLAS Didier	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
7	Rue de la Bastide	2018	NICOLAS Didier	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
11	Rue de la Bastide	2009	BOULLY Martine	Périodique	FTE	Non	Aucun	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV			Dispositif incomplet sans nuisance ou pollution	
11	Rue de la Bastide	2018	LAMY Jean	Périodique	FTE	Non	Non contrôlé	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	2026-2028
	Rue de la Bastide	2022	CHERRIER Dominique	Neuf	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2032
1	Impasse Baget	2009	CLAVERE Joël	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
1	Impasse Baget	2018	CLAVERE Joël	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV			Installation complète: entretien à prévoir.	2026-2028
4	Impasse Baget	2009	MONTAMAT Laurent	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Impasse Baget	2018	MONTAMAT Laurent	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			Installation complète: entretien à prévoir.	2026-2028
6	Impasse Baget	2009	BOUSQUET Sébastien	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
	Impasse Baget	2007	COURTADE Nicolas	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2017
	Impasse Baget	2009	LEBARBIER Luc	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
	Impasse Baget	2012	PICOT ANTHONY ET SANDRE AURELIE	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2022
3	Impasse des Chênes	2009	RENAUX Michel	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Impasse des Chênes	2018	RENAUX Michel	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
1	Impasse des Tourterelles	2009	VAN HEERDEN Noëlle	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
1	Impasse des Tourterelles	2018	VAN HEERDEN Noëlle	Périodique	FTE	Non	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
3	Impasse des Tourterelles	2009	RICAUD Françoise	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux usées brutes non défini	
3	Impasse des Tourterelles	2013	SCI MANADETTE (VAN HEERDEN)	Périodique	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023
5	Impasse des Tourterelles	2009	DUFFAU Guy	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Impasse des Tourterelles	2018	DUFFAU Guy	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
1	Lotissement du Pic du Midi	2009	PORTILLO Stéphanie	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
1	Lotissement du Pic du Midi	2022	PORTILLO Mikael	Vente	FS	Oui	Non contrôlé	Non contrôlé	Potentiel	Potentiel	TVX			Réhabilitation à prévoir non conforme	2032
3	Lotissement du Pic du Midi	2009	DORTET Serge	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV			Dispositif incomplet sans nuisance ou pollution	2019
4	Lotissement du Pic du Midi	2009	DOUSTALET Marie Claude	Périodique	M	Non	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV			Dispositif incomplet sans nuisance ou pollution	
4	Lotissement du Pic du Midi	2018	DOUSTALET Marie Claude	Périodique	M	Non	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées sur un plateau absorbant	2026-2028
6	Lotissement du Pic du Midi	2009	CAGNEAUX André	Vente	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Lotissement du Pic du Midi	2018	CAGNEAUX André	Périodique	M	Non	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées sur un plateau absorbant	
6	Lotissement du Pic du Midi	2022	MENAGER Lilliane	Vente	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Plateau absorbant	2032
7	Lotissement du Pic du Midi	2009	LEROUX Cathy	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
8	Lotissement du Pic du Midi	2009	LACASSAGNE Josette	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV			Dispositif incomplet sans nuisance ou pollution	
8	Lotissement du Pic du Midi	2018	LACASSAGNE Josette	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées sur un plateau absorbant avec trop plein au puisard	2026-2028
9	Lotissement du Pic du Midi	2009	FOURNIER Raymond	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV			Dispositif incomplet sans nuisance ou pollution	2019

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
10	Lotissement du Pic du Midi	2009	CASSAGNARD Michel	Périodique	FTE	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux usées prétraitées dans cours d'eau	
10	Lotissement du Pic du Midi	2018	CASSAGNARD Michel	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX	X		Installation non fonctionnelle	2026-2028
12	Lotissement du Pic du Midi	2009	MARCHAL Myriam	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV			Dispositif incomplet sans nuisance ou pollution	
12	Lotissement du Pic du Midi	2018	MARCHAL Myriam	Périodique	FS	Oui	Puisard	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées au puisard équipé d'une pompe de relevage en trop plein avec évacuation fossé busé	2026-2028
14	Lotissement du Pic du Midi	2009	BONIN Maurice	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV			Dispositif incomplet sans nuisance ou pollution	
14	Lotissement du Pic du Midi	2018	BONIN Maurice	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées sur un plateau absorbant	
1	Lotissement Fourcade	2009	LAFAILLE Alain	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Lotissement Fourcade	2018	LAFAILLE Alain	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
2	Lotissement Fourcade	2009	FOURCADE Colette	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
2	Lotissement Fourcade	2018	FOURCADE Colette	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir et fonctionnement non vérifiable.	
2	Lotissement Fourcade	2022	FOURCADE François	Vente	FS	Oui	Aucun	Non contrôlé	Faible	Potentiel	TVX		X	Mettre en place un système d'assainissement complet, séparer les EU et les EP et prévoir les ventilations	2032
3	Lotissement Fourcade	2009	FOURCADE Gérard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Lotissement Fourcade	2018	FOURCADE Gérard	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2026-2028
4	Lotissement Fourcade	2009	DOUSSON André	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Lotissement Fourcade	2018	DOUSSON André	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux prétraitées sur un plateau absorbant	2026-2028
5	Lotissement Fourcade	2009	FOURCADE Bertrand	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV			Dispositif incomplet sans nuisance ou pollution	
5	Lotissement Fourcade	2020	FOURCADE Bertrand	Vente	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X	Pas de traitement	2030
6	Lotissement Fourcade	2009	FOURCADE Colette (Location)	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
8	Lotissement Fourcade	2009	VENARD Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
1	Impasse Bénédictes	2009	RUBIO (location)	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
3	Impasse Bénédictes	2010	RUBIO (location)	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2020
5	Impasse Bénédictes	2007	NOGUES Fabrice et DUCOS Céline	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Chemin de Beyrède	2009	PARPAITE Pierre	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejets d'eaux usées sur la parcelle	
5	Chemin de Beyrède	2013	PARPAITE Pierre	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			FSVD 30m2	2023
11	Chemin de Beyrède	2020	DUPLAN Régine	Vente	FS	Non	Aucun	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X	Pas de traitement	
16	Chemin de Beyrède	2009	CANABAL Joseph	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
36	Chemin de Beyrède	2009	FOURCADE JACQUES	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
	Chemin de Beyrède	2009	FOURCADE Rémi	Neuf	FTE	Oui	Tranchées filtrantes	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
2	Chemin de Molou	2009	GAUBERT Pierre	Périodique	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2019
1	Chemin de la Gespe	2009	MAZOUA Annie	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2019
3	Chemin de la Gespe	2007	BENSAID Radouane	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
3	Chemin de la Gespe	2022	BENSAID Radouane	Vente	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2032
	Chemin de la Gespe	2011	MENVIELLE Françoise	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			Microstation BIO REACTION (2m3*3) avec PR	2021
	Chemin de la Gespe	2013	CERTIAT Florent	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			GRAF KLARO QUICK 4-6EH	2023
1	Impasse des Roseaux	2010	CARCHIDI Dominique	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Impasse des Roseaux	2015	CARCHIDI Dominique	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir	2025
1Bis	Impasse des Roseaux	2017	ROMA Laurent et BARBE Sandrine	Neuf	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		TRYCEL FR6/4000	2027
	Impasse des Roseaux	2018	LAMARQUE Vanessa	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Installation avec PR	2028

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
	Impasse des Roseaux	2019	FERREY DELMAS	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029
	Impasse des Roseaux	2012	ALRIC Eric et MARTY Emilie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			Installation avec PR	2022
5	Impasse des Cerisiers	2015	CARNEIRO DA SILVA Ricardo Manuel	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Impasse des Cerisiers	2022	DA SILVA	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Mélange EU-EP, rejet d'EM vers un puisard VP-VS non séparé	2032

3.10 - Visker

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
1	Camin dera Costa Bergan	2013	LAQUET Gabriel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
1	Camin dera Costa Bergan	2021	LAQUET Gabriel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
5	Camin dera Costa Bergan	2013	TOWLE David John	Périodique	FTE	Non	Non contrôlé	Non contrôlé	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	2023
7	Camin dera Costa Bergan	2017	DOMEC MIQUEU Karine	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
7	Camin dera Costa Bergan	2021	DOMEC MIQUEU Karine	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
	Camin dera Costa Bergan	2021	BARAT Isabelle	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
1	Camin deth Biscarmiau	2005	ARGENTIN Yves	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	FAV	X		Plateau absorbant coimaté	
1	Camin deth Biscarmiau	2015	ARGENTIN Yves	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	TVX	X			
1	Camin deth Biscarmiau	2021	ARGENTIN Yves	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2029-2031
3	Camin deth Biscarmiau	2005	LIS Philippe	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF	X		Rendez-vous non honoré	
3	Camin deth Biscarmiau	2015	LIS Philippe	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV				
3	Camin deth Biscarmiau	2021	LIS Philippe	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Entretien à prévoir et mise en place ventilations	2029-2031
5	Camin deth Biscarmiau	2005	DOMEC Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Camin deth Biscarmiau	2015	DOMEC Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
5	Camin deth Biscarmiau	2021	DOMEC Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
1	Camin deth Amedos	2013	JOUANARD Jean	Périodique	FS	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eau prétraitées vers le fossé	
1	Camin deth Amedos	2017	JOUANARD Jean	Rénovation	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation Agence de l'Eau	
1	Camin deth Amedos	2021	JOUANARD Jean	Périodique	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
18	Camin deth Amedos	2020	NOGUE Lionel	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2028-2030
1	Cant dera Giesia	2014	CARLADOUS Pierre	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Cant dera Giesia	2021	CARLADOUS Pierre	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
2	Cant dera Giesia	2013	NICOLAU Hervé	Périodique	FS	Non contrôlé	Non contrôlé	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	
2	Cant dera Giesia	2016	NICOLAU Hervé	Rénovation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
2	Cant dera Giesia	2021	COLLOBERT Pascal	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
3	Cant dera Giesia	2013	ASSOUERE Gilbert	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Cant dera Giesia	2021	ASSOUERE Gilbert	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
6	Cant dera Giesia	2013	BASTERREIX Guy	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Cant dera Giesia	2021	BASTERREIX Guy	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
1	Carrera deth 19 Mars 1962	2006	FABRE Michel	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Carrera deth 19 Mars 1963	2015	FABRE Michel	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
1	Carrera deth 19 Mars 1964	2021	FABRE Michel	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Mettre en place la ventilation à la sortie de la fosse	2029-2031
2	Carrera deth 19 Mars 1965	2006	SAVART Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
2	Carrera deth 19 Mars 1966	2015	SAVART Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
2	Carrera deth 19 Mars 1967	2021	SAVART Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation et entretien à prévoir	2029-2031
3	Carrera deth 19 Mars 1968	2006	PONTIE Jean Pierre	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
3	Carrera deth 19 Mars 1969	2015	PONTIE Jean Pierre	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
3	Carrera deth 19 Mars 1970	2021	PONTIE Jean Pierre	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
4	Carrera deth 19 Mars 1971	2014	DELGA Frédéric et LINARD Catherine	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
4	Carrera deth 19 Mars 1972	2021	DELGA Frédéric et LINARD Catherine	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
5	Carrera deth 19 Mars 1973	2008	CAPUS Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Carrera deth 19 Mars 1974	2015	CAPUS Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2023-2025
6	Carrera deth 19 Mars 1975	2013	MEIGNANT Roger et FERRIER Séphanie	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
8	Carrera delh 19 Mars 1976	2006	HUEBER Stéphane	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
8	Carrera delh 19 Mars 1977	2015	HUEBER Stéphane	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
8	Carrera delh 19 Mars 1978	2021	HUEBER Stéphane	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation et entretien à prévoir	2029-2031
10	Carrera delh 19 Mars 1979	2006	CHAUBAD Aureore	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Potentiel	Faible	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	
10	Carrera delh 19 Mars 1980	2015	CHAUBAD Aureore	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Entretien à prévoir. Fosse affaissée à remplacer	2025
	Carrera delh 19 Mars 1981	2022	FAUGIER Benoit	Neuf	M	Non	M	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2032
1	Carrera Marca Dessus	2013	Commune de Visker ECOLE LOGEMENT	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	
1	Carrera Marca Dessus	2021	Commune de Visker ECOLE LOGEMENT	Périodique	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation et rendre accessible les ouvrages	2029-2031
2	Carrera Marca Dessus	2013	DOMEC François	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
2	Carrera Marca Dessus	2021	DOMEC François	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	TVX		X	Absence de ventilation et rendre accessible les ouvrages	2029-2031
6	Carrera Marca Dessus	2013	DOMEC Daniel	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Carrera Marca Dessus	2021	DOMEC Daniel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
7	Carrera Marca Dessus	2020	ABADIE PINTO	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
8	Carrera Marca Dessus	2021	NONON Deborah	Périodique	Non contrôlé	Oui	Non contrôlé	Non contrôlé	Faible	Potentiel	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	2029-2031
8	Carrera Marca Dessus	2021	DUCO Josiane (location)	Périodique	Non contrôlé	Oui	Non contrôlé	Non contrôlé	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	2029-2031
10	Carrera Marca Dessus	2013	BERGES Marie-Louise	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet des eaux dans un puisard	2023
11	Carrera Marca Dessus	2013	Indivision PONES	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Installation non conforme: bac à graisse HS et drain agricole de longueur inconnue.	
11	Carrera Marca Dessus	2021	PONES Nicole	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	TVX		X	Installation incomplète et présentant des défauts d'entretien	2029-2031
11 Bis	Carrera Marca Dessus	2017	QUESSETTE Guillaume et CARMOUZE Marie-Line	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
11 Bis	Carrera Marca Dessus	2021	QUESSETTE Guillaume et CARMOUZE Marie-Line	Périodique	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
12	Carrera Marca Dessus	2013	PUJO Jean Claude	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
12	Carrera Marca Dessus	2021	PUJO Jean Claude	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation et entretien à prévoir	2029-2031
13	Carrera Marca Dessus	2013	BERTRANNE Dominique	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux brutes sur la voirie	
13	Carrera Marca Dessus	2016	BERTRANNE Dominique	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
13	Carrera Marca Dessus	2021	BERTRANNE Dominique	Périodique	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
14	Carrera Marca Dessus	2013	Indivision SARRES	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
14	Carrera Marca Dessus	2021	SARRES Nadia	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation et entretien à prévoir	2029-2031
18	Carrera Marca Dessus	2013	DUBARRY Claude	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
18	Carrera Marca Dessus	2019	POUVIEZ Chantal	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR	X		Entretien à prévoir	
18	Carrera Marca Dessus	2021	STARCK Angélique	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
21	Carrera Marca Dessus	2013	DOMEC Edouard	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux brutes sur la parcelle	
21	Carrera Marca Dessus	2021	DOMEC Edouard	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eaux brutes sur la parcelle	2029-2031
22	Carrera Marca Dessus	2013	LEMONNIER BARRAQUE Chantal	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
22	Carrera Marca Dessus	2021	LEMONNIER BARRAQUE Chantal	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
24	Carrera Marca Dessus	2013	PECASSOU Didier	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
24	Carrera Marca Dessus	2021	PECASSOU Didier	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
27	Carrera Marca Dessus	2013	LUBY Denise	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Faible	Faible	TVX		X	Installation inexistante	
27	Carrera Marca Dessus	2022	MOUROUX Cyril	Réhabilitation	FTE	Non	FC	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2030-2032
28	Carrera Marca Dessus	2013	PUJO Jean Claude	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Prévoir la mise en place d'un système de traitement.	2023
29	Carrera Marca Dessus	2013	LALANNE Jean Michel	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux brutes sur la voirie	
29	Carrera Marca Dessus	2021	LALANNE Jean Michel	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eaux brutes sur la voirie	2029-2031
30	Carrera Marca Dessus	2013	PUJO Jean Claude	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
30	Carrera Marca Dessus	2021	PUJO Jean Claude	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	2029-2031
33	Carrera Marca Dessus	2013	LARGIER Gérard	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX	X		Système de traitement ne fonctionne plus: rejet d'eaux prétraitées en surface	
33	Carrera Marca Dessus	2015	LARGIER Gérard	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation Agence de l'Eau	
33	Carrera Marca Dessus	2021	LARGIER Gérard	Périodique	Réseaux	Non	Réseaux	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
35	Carrera Marca Dessus	2013	BARTHE Marie Stella	Périodique	FTE	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet sur un puisard des eaux prétraitées	
35	Carrera Marca Dessus	2020	JOURDAIN Arango	Vente	FTE	Non	Puisard	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X	Pas de traitement	
35	Carrera Marca Dessus	2022	DEGOS Anaïs	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030-2032
38	Carrera Marca Dessus	2013	POMES Danielle (GODEBY Pascal)	Périodique	FS	Non	Non contrôlé	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages et séparer les EP des EU	
38	Carrera Marca Dessus	2021	POMES Danielle (GODEBY Pascal)	Périodique	FS	Non	Non contrôlé	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Entretien à prévoir et rendre accessible les ouvrages	2029-2031
3	Camin dans Gela	2013	DOURLENT Maurice	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
3	Camin dans Gela	2021	DOURLENT Maurice	Périodique	FTE	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Installation sous dimensionnée et présentant des dysfonctionnements	2029-2031
5	Camin dans Gela	2013	COUPEAU Michel	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
5	Camin dans Gela	2021	COUPEAU Michel	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2029-2031
7	Camin dans Gela	2013	NOGUE Gérard	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
7	Camin dans Gela	2021	NOGUE Gérard	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2029-2031
9	Camin dans Gela	2013	CASSIGNOL Christian	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
9	Camin dans Gela	2021	CASSIGNOL Christian	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2029-2031
10	Camin dans Gela	2013	HUGUET Daniel	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
10	Camin dans Gela	2021	HUGUET Daniel	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Installation en mauvais état avec débordement dans milieu naturel	2029-2031
11	Camin dans Gela	2013	DANION Jacques	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2023
12	Camin dans Gela	2013	MONTAIGUT Alain	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
12	Camin dans Gela	2021	MONTAIGUT Alain	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2029-2031
14	Camin dans Gela	2013	LEVEL Annick	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
14	Camin dans Gela	2021	LEVEL Annick	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2029-2031
16	Camin dans Gela	2013	LACAM Claude	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
16	Camin dans Gela	2021	LACAM Claude	Périodique	FTE	Non	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant coimé, pas de ventilation secondaire et renouveler la pouzolane	2029-2031
18	Camin dans Gela	2013	KIS Paul-Yvon	Périodique	FTE	Non	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
18	Camin dans Gela	2021	KIS Paul-Yvon	Périodique	FTE	Non	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Installation non conforme, présentant des dysfonctionnements majeurs et des défauts d'entretien	2029-2031
20	Camin dans Gela	2013	REYGNIER Robert	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	
20	Camin dans Gela	2021	REYGNIER Robert	Périodique	FTE	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2029-2031
1	Carrera Marca Devath	2013	Indivision SARRES	Périodique	FS	Non	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eau ménagère brute sur la voie publique	
1	Carrera Marca Devath	2016	SARRES Josiane	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	2024-2026
2	Carrera Marca Devath	2013	Commune de Visker (salle des fêtes et Mairie)	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
2	Carrera Marca Devath	2021	Commune de Visker (salle des fêtes et Mairie)	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
3	Carrera Marca Devath	2013	LALANNE Andrée	Périodique	FTE	Non contrôlé	Non contrôlé	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	
3	Carrera Marca Devath	2021	LALANNE Andrée	Périodique	FTE	Non contrôlé	Non contrôlé	Infiltration sol	Faible	Potentiel	TVX		X	Installation sous dimensionnée et présentant des défauts d'entretien	2029-2031
4	Carrera Marca Devath	2013	Commune de Visker Logement communal	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Carrera Marca Devath	2021	Commune de Visker Logement communal	Périodique	FS	Oui	PA	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Entretien à prévoir	2029-2031
5	Carrera Marca Devath	2013	SAVENIER Gabrielle	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
5	Carrera Marca Devath	2021	SAVENIER Gabrielle	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
6	Carrera Marca Devath	2013	REY Jean	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	2023
7	Carrera Marca Devath	2013	Commune de Visker (Logement communal presbytere)	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
7	Carrera Marca Devath	2014	Commune de Visker (Logement communal presbytere)	Réhabilitation	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
7	Carrera Marca Devath	2021	Commune de Visker (Logement communal presbytere)	Périodique	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
7bis	Carrera Marca Devath	2021	CAUDRON Philippe	Périodique	Roseaux	Non	Roseaux	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
8	Carrera Marca Devath	2013	DUCCO Josiane	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Installation sous dimensionnée	2023
11	Carrera Marca Devath	2021	DOMEC Gabrielle	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Aucun	Elevé	Elevé	TVX		X	Installation inexistante ou inaccessible	2029-2031
12	Carrera Marca Devath	2013	FOURCADE Robert	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2023
13	Carrera Marca Devath	2013	LAFFONT Maurice	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet des eaux usées de cuisine sur la rue	2023
13	Carrera Marca Devath	2021	LAFFONT Jocelyne	Périodique	FTE	Non	aucun	Infiltration sol	Elevé	Elevé	TVX		X	Installation sous-dimensionnée et présentant des dysfonctionnements majeurs	2029-2031
14	Carrera Marca Devath	2014	ASSOUERE Gilbert	Réhabilitation	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
14	Carrera Marca Devath	2021	ASSOUERE Gilbert	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
16	Carrera Marca Devath	2013	DOMEC Jeanne	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
16	Carrera Marca Devath	2021	DOMEC Michel	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	FSR		X	Absence de ventilation et entretien à prévoir	2029-2031
19	Carrera Marca Devath	2013	FRANCOIS Daniel	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
19	Carrera Marca Devath	2021	FRANCOIS Daniel	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
21	Carrera Marca Devath	2013	GABARROT Marie	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	
21	Carrera Marca Devath	2021	GABARROT Marie	Réhabilitation	FTE	Non	M	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
22	Carrera Marca Devath	2013	PUJO-DUTHEIL Joseph	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
22	Carrera Marca Devath	2021	PUJO-DUTHEIL Joseph	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
22	Carrera Marca Devath	2021	PUJO	Neuf	FTE	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
23	Carrera Marca Devath	2013	SARRAMEA Julie	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Drains commencent à monter des signes de fatigues	
23	Carrera Marca Devath	2021	SARRAMEA François	Vente	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Réhabilitation du traitement secondaire à prévoir	2029-2031
24	Carrera Marca Devath	2013	DUCCO Elie (anciennement MONTAGNAN Jean)	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Drains commencent à monter des signes de fatigues	
24	Carrera Marca Devath	2021	DUCCO Elie	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
32	Carrera Marca Devath	2013	JOLY Stéphane	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
32	Carrera Marca Devath	2021	JOLY Stéphane	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
33	Carrera Marca Devath	2013	DOMEC Marlène	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
33	Carrera Marca Devath	2021	DOMEC Marlène	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
35	Carrera Marca Devath	2013	LOPEZ Jean Claude	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	REFUS			REFUS	
35	Carrera Marca Devath	2021	LOPEZ Jean Claude	Périodique	FS	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Prévoir la réhabilitation total de l'assainissement adapté à la nature du sol en place ainsi qu'à la capacité d'accueil du logement.	2029-2031
36	Carrera Marca Devath	2013	HOLMIERE Michel	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	
36	Carrera Marca Devath	2021	HOLMIERE Michel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Absence de ventilation et rendre accessible les ouvrages	2029-2031
39	Carrera Marca Devath	2013	Logement communal	Périodique	FTE	Non	PA	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	2023
40	Carrera Marca Devath	2013	DELERUE Roland	Périodique	FS	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eau prétraitée dans le champ voisin.	
40	Carrera Marca Devath	2016	DELERUE Roland	Réhabilitation	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation Agence de l'Eau	2026
42	Carrera Marca Devath	2013	GODART Jacky	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
42	Carrera Marta Devath	2019	GODART Jacky	Vente	FS	Oui	aucun	aucun	Faible	Faible	TVX		X	Installation non conforme	
42	Carrera Marta Devath	2021	BEGUE Patrick	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	2029-2031
43	Carrera Marta Devath	2013	DUFOUR Augustin	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX		X	Installation non conforme polluante à réhabiliter	
43	Carrera Marta Devath	2015	DUFOUR Augustin	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
43	Carrera Marta Devath	2021	DUFOUR Dominique	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
51	Carrera Marta Devath	2013	DUFOUR Dominique	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
51	Carrera Marta Devath	2021	DUFOUR Dominique	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	TVX		X	Le regard de collecte du filtre à sable était comblé le jour du contrôle présence de sable et de terre au fond du regard. Et absence de ventilation secondaire	2029-2031
2	Cami Delh Hreisho de Boset	2021	DUBRANA Germaine	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence des ventilations et rendre accessible les ouvrages	2029-2031
3	Vier de Boset	2021	GIBOULOT Jean-marie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
4	Cami Delh Hreisho de Boset	2013	CABARROU Jacky	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Cami Delh Hreisho de Boset	2021	CABARROU Jacky	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	FSR		X	Absence de ventilation et entretien à prévoir	2029-2031
5	Cami Delh Hreisho de Boset	2008	BELLOC Philippe et Valérie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
5	Cami Delh Hreisho de Boset	2021	BELLOC Philippe	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	FSR	X		Remplacer le couvercle du regard répartiteur du filtre à sable	2029-2031
6	Cami Delh Hreisho de Boset	2013	MALET Jean Pierre	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
6	Cami Delh Hreisho de Boset	2021	MALET Jean Pierre	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
8	Cami Delh Hreisho de Boset	2013	CARMOUZE Florence	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2023
8	Cami Delh Hreisho de Boset	2021	MONTAMAT Florence	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation et entretien à prévoir	2029-2031
10	Cami Delh Hreisho de Boset	2013	HOUCHE Robert	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
10	Cami Delh Hreisho de Boset	2021	MENGELLE Jean-Pierre	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
	Cami Delh Hreisho de Boset	2022	MARMER Matthieu	Neuf	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2032
	Cami Delh Hreisho de Boset	2009	MONTREAU Guillaume	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
	Cami Delh Hreisho de Boset	2021	MONTREAU Guillaume	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
	Vier de Boset	2022	CASSOU Aurélie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2032
2	Camin Dera Cantina	2008	SARDA Jean Mathias et Karine	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
2	Camin Dera Cantina	2021	SARDA Jean Mathias et Karine	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation secondaire	2029-2031
3	Camin Dera Cantina	2006	MEDAILLON Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
3	Camin Dera Cantina	2015	MEDAILLON Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
3	Camin Dera Cantina	2021	MEDAILLON Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	TVX		X	Installation incomplète et présentant des défauts d'entretien	2029-2031
5	Camin Dera Cantina	2006	DOVEC Honoré	Périodique	Aucun	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière inexistante	
5	Camin Dera Cantina	2012	DOVEC Jonathan	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
5	Camin Dera Cantina	2021	DOVEC Jonathan	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
6	Camin Dera Cantina	2006	MEDAILLON Louis	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Filière incomplète. REHA en 2010	
6	Camin Dera Cantina	2010	MEDAILLON Louis	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
6	Camin Dera Cantina	2021	MEDAILLON Louis	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
8	Camin Dera Cantina	2012	SAUTER Richard	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
8	Camin Dera Cantina	2021	SAUTER Richard	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
11	Camin Dera Cantina	2015	HUEBER Sylvain	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
11	Camin Dera Cantina	2021	HUEBER Sylvain	Périodique	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
13	Camin Dera Cantina	2017	HOUE Hyacinthe	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
13	Camin Dera Cantina	2021	LEMESE Audrey	Périodique	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
15	Camin Dera Cantina	2006	BIDOLI Gilles	Périodique	FS	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
15	Camin Dera Cantina	2015	BIDOLI Gilles	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
15	Camin Dera Cantina	2021	BIDOLI Gilles	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
17	Camin Dera Cantina	2013	ROUXEL	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
17	Camin Dera Cantina	2021	ROUXEL	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
18	Camin Dera Cantina	2009	CLAVERE Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	TVX	X		Filière complète avec des soucis de fonctionnement	
18	Camin Dera Cantina	2015	CLAVERE Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	FAV	X		Entretien à prévoir	
18	Camin Dera Cantina	2021	CLAVERE Didier	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	TVX		X	Fosse cassé le jour du contrôle, pré-filtre en mauvais état. Remplacer fosse au plus vite car danger pour les personnes	2029-2031
19	Camin Dera Cantina	2021	COSTE Fabrice	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
	Camin Dera Cantina	2015	BUFFIERE Didier et SEXTON Danièle	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
1	Camin Dera Sersa	2015	NIVELET Nicolas	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
1	Camin Dera Sersa	2021	NIVELET Nicolas	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
3	Camin Dera Sersa	2013	DOMEC Robert	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Installation complète: quelques petits travaux à prévoir.	
3	Camin Dera Sersa	2021	DUPIN Brice	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	TVX		X	Installation incomplète et présentant des défauts d'entretien	2029-2031
	Camin Dera Sersa	2012	CAZALAS Michel	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2022
5	Camin Dera Sersa	2021	CAZALAS Michel	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
10	Camin Dera Sersa	2021	PECOURT Johannes	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
11	Camin Dera Sersa	2008	DOMEC Gabriel	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
11	Camin Dera Sersa	2015	DOMEC Gabriel	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
11	Camin Dera Sersa	2021	DOMEC Gabriel	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
	Camin Dera Sersa	2014	LABBE Angélique et PECOURT Johannes	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2024
	Camin Dera Sersa	2011	PESSUS Christian	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
	Camin Dera Sersa	2021	PESSUS Christian	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
6	Camin Deth Cap Deth Cer	2013	LAFFONT André	Périodique	FS	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Rejet d'eau prétraitées sur le fossé	
6	Camin Deth Cap Deth Cer	2021	LAFFONT André	Périodique	FS	Oui	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Installation sous dimensionnée et présentant des dysfonctionnements majeurs	2029-2031
7	Camin Deth Cap Deth Cer	2013	BERTUSI Jacques	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	
7	Camin Deth Cap Deth Cer	2021	BERTUSI Jacques	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Installation incomplète et présentant des défauts d'entretien	2029-2031
8	Camin Deth Cap Deth Cer	2013	LAFFONT Marc	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
8	Camin Deth Cap Deth Cer	2021	LAFFONT Marc	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
10	Camin Deth Cap Deth Cer	2008	SERRES Olivier et BERTOOGNA Céline	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
10	Camin Deth Cap Deth Cer	2021	SERRES Olivier et BERTOOGNA Céline	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
12	Camin Deth Cap Deth Cer	2017	BOURIETTE Nicolas	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
12	Camin Deth Cap Deth Cer	2021	BOURIETTE Nicolas	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
13	Camin Deth Cap Deth Cer	2013	COUPIAC Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
13	Camin Deth Cap Deth Cer	2021	COUPIAC Christian	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	TVX		X	Installation incomplète et présentant des défauts d'entretien	2029-2031
14	Camin Deth Cap Deth Cer	2013	BOURIETTE Gilbert	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
14	Camin Deth Cap Deth Cer	2021	BOURIETTE Gilbert	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	FSR		X		2029-2031
14	Chemin Peyre Dessus	2013	GANOT Patrice	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	
14	Chemin Peyre Dessus	2021	GANOT Patrice	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			Entretien à prévoir	2029-2031
3	Via de Tarbes	2013	POMES Raymond	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
3	Via de Tarbes	2021	POMES Raymond	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
14	Via de Tarbes	2006	BERTRANNE Christian	Périodique	FS + FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Filière ancienne et non conventionnelle (fosse à gravier?)	

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
14	Via de Tarbes	2015	BERTRANNE Christian	Périodique	FTE	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux brutes au puisard	
14	Via de Tarbes	2021	BERTRANNE Christian	Périodique	FTE	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux brutes au puisard	2029-2031
15	Via de Tarbes	2006	DOMINGUES Marguerite	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
15	Via de Tarbes	2015	DOMINGUES Marguerite	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
15	Via de Tarbes	2021	DOMINGUES Marguerite	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
16	Via de Tarbes	2015	LAFFONT Elol	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
16	Via de Tarbes	2021	LAFFONT Elol	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
20	Via de Tarbes	2008	SPRAY William	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
20	Via de Tarbes	2015	SPRAY William	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Rejet d'eaux brutes au puisard qui est coimaté	
20	Via de Tarbes	2016	SPRAY William	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
20	Via de Tarbes	2021	MARCHAND Anne-Marie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
22	Via de Tarbes	2006	POMES Michel	Périodique	FS + FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
22	Via de Tarbes	2015	POMES Michel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
22	Via de Tarbes	2021	POMES Michel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
2	Camin de Peir	2013	ALLEVY Jérôme	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
2	Camin de Peir	2021	ALLEVY Jérôme	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
4	Camin de Peir	2013	LONCA Irène	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
4	Camin de Peir	2021	LONCA Irène	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
6	Camin de Peir	2022	CRUZEL Hwag Ling	Vente	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2032
8	Camin de Peir	2013	BAILLY Christian	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Faible	Faible	TVX		X	Plaque absorbant	
8	Camin de Peir	2021	BAILLY Christian	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Faible	Faible	TVX		X	Installation incomplète, sous dimensionnée et présentant des dysfonctionnements majeurs	2029-2031
16	Camin de Peir	2013	CARRERE Thierry	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
16	Camin de Peir	2021	CARRERE Thierry	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
18	Camin de Peir	2013	SEINGER Michel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
18	Camin de Peir	2021	SEINGER Michel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
20	Camin de Peir	2014	DARRAS Laurent	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
20	Camin de Peir	2021	DARRAS Laurent	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
22	Camin de Peir	2021	CLEN Hervé	Neuf	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
24	Camin de Peir	2012	DUCO Marie et NERIN Jonathan	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
24	Camin de Peir	2021	DUCO Marie et NERIN Jonathan	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
26	Camin de Peir	2021	DARGEIN David	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2031
28	Camin de Peir	2020	RENAUD Marechal	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
	Camin de Peir	2020	MALGOUYRES	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
6-8	Camin de Peir Dessus	2013	DUPONT Christian	Périodique	FS	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
6-8	Camin de Peir Dessus	2021	DUPONT Christian	Périodique	FS	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
10	Camin de Peir Dessus	2013	CAZAUX Daniel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Installation incomplète et sous dimensionnée: remonter la ventilation	
10	Camin de Peir Dessus	2021	CAZAUX Daniel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Installation incomplète et sous dimensionnée: remonter la ventilation	2029-2031
10	Camin de Peir Dessus	2013	LE LABOUSSE Yohann	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	
10	Camin de Peir Dessus	2021	LE LABOUSSE Yohann	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
18	Camin de Peir Dessus	2013	POIROUX Eric	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
18	Camin de Peir Dessus	2021	POIROUX Eric	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation secondaire	2029-2031
20	Camin de Peir Dessus	2013	IMBERTIE Jean Jacques	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir et trop plein de l'épandage à supprimer	
20	Camin de Peir Dessus	2021	IMBERTIE Jean Jacques	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation et entretien à prévoir	2029-2031
22	Camin de Peir Dessus	2010	METAIROIN Cédric	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
22	Camin de Penir Dessus	2021	METAIROU Cédric	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
30	Camin de Penir Dessus	2013	DARGEIN David	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
30	Camin de Penir Dessus	2021	DARGEIN David	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV			Entretien à prévoir	2029-2031
32	Camin de Penir Dessus	2008	LE CORROLER Renée	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
32	Camin de Penir Dessus	2015	HATTE Alain	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023-2025
7	Camin dera Laqua	2006	DUCCO Jean	Périodique	FS	Oui	Epannage	Infiltration sol	Faible	Elevé	FAV	X			
7	Camin dera Laqua	2015	DUCCO Jean	Périodique	FTE	Non	Epannage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX		X	Installation complète et entretenue. Cependant épannage par drains agricoles inadaptés à l'épuration. Réhabilitation si nuisance ou changement de propriétaire	2023-2025
8	Camin dera Laqua	2006	PONCELET Claude	Périodique	FS	Non contrôlé	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	FAV	X			
8	Camin dera Laqua	2010	PONCELET Claude	Réhabilitation	FTE	Oui	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
8	Camin dera Laqua	2014	PONCELET Claude	Vente	FTE	Oui	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
8	Camin dera Laqua	2021	DANION Ludovic	Périodique	FTE	Oui	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
17	Camin dera Laqua	2006	DESTRUHAUT Franck	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
17	Camin dera Laqua	2015	DESTRUHAUT Franck	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Potentiel	FAV	X		Entretien à prévoir	
17	Camin dera Laqua	2019	DESTRUHAUT Franck	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029
1	Camin d'elha Tainons	2021	OTTIGER Gilles	Périodique	Aucun	Aucun	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Absence d'installation	2029-2031
18-20	Camin d'elha Tainons	2008	VERDOUX Jean Marc	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
18-20	Camin d'elha Tainons	2015	VERDOUX Jean Marc	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
18-20	Camin d'elha Tainons	2021	VERDOUX Jean Marc	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
32	Camin d'elha Tainons	2008	WEBER Liliane	Périodique	M	Non	M	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
32	Camin d'elha Tainons	2015	WEBER Liliane	Périodique	M	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	
32	Camin d'elha Tainons	2022	WEBER Liliane	Vente	M	Non	M	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2032
1	Cami d'elha Balet	2022	MOUROUX BIRON	Neuf	FTE	Non	FC	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			2032
2	Cami d'elha Balet	2008	VERDOUX Christian	Périodique	FS	Oui	PA	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
2	Cami d'elha Balet	2015	VERDOUX Christian	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation Agence de l'Eau	
2	Cami d'elha Balet	2021	VERDOUX Christian	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
3	Cami d'elha Balet	2021	GILOTIN Yvon	Périodique	FTE	Non	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
20	Cami d'elha Balet	2013	BOURIETTE Marcel	Périodique	Aucun	Non	Epannage	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Pas de prétraitement et traitement par drains agricole avec trop plein au fossé	
20	Cami d'elha Balet	2017	BOURIETTE Marcel	Réhabilitation	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation Agence de l'Eau	
20	Cami d'elha Balet	2021	BOURIETTE Marcel	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2029-2031
	Cami d'elha Balet	2008	GIBOULOT Jean-Marie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2018
3	Camin dera Correjas	2013	RENAULT Marc	Périodique	FS	Non	Epannage	Infiltration sol	Potentiel	Faible	TVX		X	Installation non conforme à réhabiliter au changement de propriétaire ou si des nuisances étaient avérées	
3	Camin dera Correjas	2021	RENAULT Marc	Périodique	FS	Oui	Puisard	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Installation non conforme à réhabiliter au changement de propriétaire ou si des nuisances étaient avérées	2029-2031
7	Camin dera Correjas	2013	DOUET Anne-Marie	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	
7	Camin dera Correjas	2021	DOUET Anne-Marie	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
5	Cami Jan d'elha Cer	2008	DOUCET Jean Marc	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX		X	Rejet d'eau brute au fossé et d'eau prétraitée sur la propriété	
5	Cami Jan d'elha Cer	2015	DOUCET Jean Marc	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Elevé	TVX		X	Dispositif présentant une pollution sur le domaine privé et le domaine public	
5	Cami Jan d'elha Cer	2021	DOUCET Jean Marc	Périodique	FS	Non	Aucun	Milieu superficiel	Elevé	Potentiel	TVX		X	Dispositif présentant une pollution sur le domaine privé et le domaine public	2029-2031
6	Cami Jan d'elha Cer	2021	HUYNH Julien	Vente	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2031
7	Cami Jan d'elha Cer	2008	DOUCET Marie-Josée	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Potentiel	Elevé	TVX	X		Bac à sable non fonctionnel: réhabilitation à prévoir.	

N°	Adresse	Année du Contrôle	Nom Prénom	Type contrôle	Prétraitement	BAG	Filière de traitement	Mode de rejet	Impact sur le milieu	Risque sanitaire	Avis du service	Installation complète	Installation incomplète	Observations	Prochain contrôle à prévoir
7	Cami Jandeth Cer	2015	DOUCET Marie-Josée	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Potentiel	Potentiel	TVX	X		Dispositif de traitement à refaire avec conservation de la fosse	
7	Cami Jandeth Cer	2021	DOUCET Marie-Josée	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
11	Cami Jandeth Cer	2017	WINDECK Thibault et PELISSIER Emilie	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
11	Cami Jandeth Cer	2020	WINDECK Thibault et PELISSIER Emilie	Vente	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2030
37	Cami Jandeth Cer	2008	CASSUS Véronique	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
37	Cami Jandeth Cer	2015	CASSUS Véronique	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	TVX	X		Rendre accessible les ouvrages et entretien à prévoir	
37	Cami Jandeth Cer	2020	WAGNER	Réhabilitation	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
37	Cami Jandeth Cer	2021	WAGNER	Périodique	FTE	Oui	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	TVX	X		Rendre accessible les ouvrages et entretien à prévoir	2029-2031
4	Cant dera Glaisa	2013	CONSTANTY Albert	Périodique	FS	Oui	Epandage	Infiltration sol	Potentiel	Potentiel	TVX		X	Plateau absorbant	
4	Cant dera Glaisa	2017	CONSTANTY Albert	Réhabilitation	FTE	Oui	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Réhabilitation	
4	Cant dera Glaisa	2021	CONSTANTY Albert	Périodique	FTE	Oui	FC	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
8	Cant dera Glaisa	2013	GARCIA Michel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FAV	X			
8	Cant dera Glaisa	2021	GARCIA Michel	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031
6	6, Camin dera Vinhas	2013	JAFFRE Claude	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	
6	Camin dera Vinhas	2021	JAFFRE Claude	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	TVX		X	Installation incomplète et présentant des défauts d'entretien	2029-2031
8	Camin dera Vinhas	2013	ATTAL	Périodique	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	Non contrôlé	DEF			Rendez-vous non honoré	
8	Camin dera Vinhas	2021	ATTAL	Périodique	FTE	Non	Epandage	Infiltration sol	Faible	Potentiel	TVX		X	Installation incomplète et présentant des défauts d'entretien	2029-2031
7	Vierdeth Chanton	2008	DOVEC André	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
7	Vierdeth Chanton	2015	DOVEC André	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	TVX		X	Rendre accessible les ouvrages	
7	Vierdeth Chanton	2021	DOVEC Gabrielle	Périodique	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X		Entretien à prévoir	2029-2031
8	Camin dera Passada	2013	BUFFIERE Didier et SEXTON Danièle	Neuf	FTE	Oui	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2023
	Camin de Soulos	2008	BARAT Isabelle	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			2018
	observatoire de Visker	2009	Association DINASTRO	Neuf	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FAV	X			
	observatoire de Visker	2021	Association DINASTRO	Périodique	FTE	Non	FSVD	Milieu superficiel	Faible	Faible	FSR		X	Absence de ventilation	2029-2031

BILAN DES TAUX DE CONFORMITÉ PAR COMMUNE:

	Nb d'installations recensées	Nb d'installations contrôlées	Nb d'installations conformes	Taux de conformité (%)
Averan	45	44	28	64
Barry	56	55	38	69
Bénac	15	15	12	80
Hibarette	5	5	3	60
Lanne	1	1	1	100
Loucrup	100	97	71	73
Louey	4	4	1	25
Orincles	40	39	23	59
Saint Martin	175	175	126	72
Visker	177	175	76	43
TOTAL	618	610	379	62